

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
3003600 0004405

FECHA

Fecha de prueba 2023-11-23	Nombre o razón social JOHN ALEXANDER GOMEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 8434707
Dirección CRA 57 NUM 77 SUR 93	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa FVY847	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10027492639	Fecha Matrícula 2019-06-21	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM950565
No. Motor E410C207644	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 108800	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2023-11-23 FVY847 11:19

2023-11-23 FVY847 11:19

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 71.40	Delantera Derecha	Valor 67.30	Trasera Izquierda	Valor 78.90	Trasera Derecha	Valor 67.80	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
51.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2163.00	4800.00	N	Eje 1 Derecho	2131.00	4037.00	N	1.48	30	%
			Eje 2 izquierdo	1741.00	3160.00	N	Eje 2 Derecho	1651.00	2847.00	N	5.17	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
22.40	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.08	Eje 2 -0.14	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Sorletes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Bolíquin	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.10	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.83	4.34
Eje2	5.25	5.03

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.
Tecnimag Ingeniería S.A.S. - Tecli-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)