

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDAExposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
042226994 - 042241495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-12-11	CAMILO MUÑOZ	CC (X) NIT () CE () No. 1017268404			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE56A # 5A -28		1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
FWK474	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster	
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2020	10022917700	2019-10-09	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHSR5B3LM100413	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
E410C218198	OTTO	1998	134790	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	85.30		83.60		71.70		64.10		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.40	50	%	Eje 1 izquierdo	3576.00	4392.00	N	Eje 1 Derecho	2881.00	4117.00	19.40	30 %
			Eje 2 izquierdo	2036.00	3377.00	N	Eje 2 Derecho	1505.00	3638.00	26.10*	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
21.60	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.11	0.19				10	

Inspección Visual							
Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.51
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.04	4.98
Eje2	3.70	4.88

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)