

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA	Nombre o razón social	Documento de identidad
2023-12-29	FREDY ORTIZ	CC (X) NIT () CE () No. 71778140
Dirección	Teléfono	Ciudad
CALLE 44C#90A-14	1000000	Medellin
		Departamento
		Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
ESP218	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2019	10017663259	2018-04-18	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHSR5B3KM248446
No Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Numero de Sillas	Vidrios Polarizados
E4100130416	OTTO	1998	159549	5	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)



2023-12-29 ESP218 12:39



2023-12-29 ESP218 12:39

Suspension (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	76.50		75.50		71.00		67.40		%

Frenos

Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad	
65.40	50	%	Eje 1 Izquierdo	2922.00	4674.00	N	Eje 1 Derecho	2656.00	4131.00	9.10	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2711.00	3569.00	N	Eje 2 Derecho	2065.00	3449.00	N	23.80*	30
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho					%
20.60	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho					%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho					

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.08	0.03				10	m/km

Inspección Visual

Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Espesios	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (m)		
Rueda de repuesto		4.56
Eje	Izquierda	der
Eje1	3.26	3.45
Eje2	4.97	5.11



WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)