

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDAExposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,  
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
6049891 6041405

FECHA

Fecha de prueba  
2024-01-27

Nombre o razón social  
ALBA LUCÍA PATIÑO

Dirección  
TRANSV 51A #69-81

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de Identidad  
CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 43606686

Departamento  
Antioquia

Ciudad  
Medellin

Teléfono  
1000000

DATOS DEL VEHICULO

Placa  
ESP265

País  
Colombia

Servicio  
Público

Clase  
Campero

Marca  
Renault

Línea  
Duster

Modelo  
2020

No. de licencia de tránsito  
10024856871

Fecha Matricula  
2019-03-27

Color  
Blanco glacial (v)

Combustible  
Gas - gasolina

VIN o Chasis  
9FBHSR5B3LM826778

No. Motor  
E410C193736

Tipo Motor  
OTTO

Cilindraje  
1998

Kilometraje  
65920

Número de Sillas  
5

Vidrios Polarizados  
SI ( ) NO ( )

Blindaje  
SI ( ) NO (X)



Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Mínimo	Unidad
Valor	93.20	Valor	64.80	Valor	64.10	Valor	67.40		%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
54.70	50	%	Eje 1 izquierdo	1783.00	2496.00	N	Eje 1 Derecho	1622.00	4160.00	9.03	30	%
			Eje 2 izquierdo	2036.00	3605.00	N	Eje 2 Derecho	1902.00	3164.00	6.58	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho		N			%
30.60	18	%										

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.06	-0.14						

Inspección Visual							
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	inexistencia o inoperancia de freno de estacionamiento	CUMPLE	6.2 Revisión interior		Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	CUMPLE	6.2 Revisión interior		La inexistencia de la calcomanía reglamentada para informar sobre la existencia del dispositivo de control de velocidad a los usuarios de los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, de servicio especial (turismo, empresarial y escolar)	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE			Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	9.2 Revisión interior	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (Rota, cortada y descosida)	CUMPLE		Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE		Stop	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE
6.2 Revisión interior	El número de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE
Tacos	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	6.3 Alumbrado y señalización	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica)	CUMPLE		Luz interna	CUMPLE
6.2 Revisión interior	La inexistencia de los elementos de control de velocidad y tipos de alarma reglamentados de acuerdo con la modalidad de servicio para los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, vehículos de	CUMPLE	Pito	CUMPLE	9.2 Revisión interior	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE

	servicio público especial (turismo, empresarial y escolar)						
	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indican falla	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
	Luces de Parqueo	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
6.3 Alumbrado y señalización	El no funcionamiento de los comandos que encienden y conmutan las luces	CUMPLE	6.2 Revisión interior	Tubos de escape en el habitáculo o cabina de pasajeros o del conductor	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
	Linterna	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
6.2 Revisión interior	La existencia en el interior del habitáculo o cabina de partes puntiagudas o con aristas que puedan lesionar a los ocupantes del vehículo	CUMPLE		Carrera o movimiento de los dispositivos de accionamiento del sistema de frenos excesivos o insuficientes	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
	Gato	CUMPLE		Estado Tubos Escape	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
6.5 Salida de emergencia	La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia	CUMPLE		Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
	Luces altas	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
	Rotulas inferiores	CUMPLE	6.7 Sistema de frenos	Inexistencia de un dispositivo capaz de indicar los límites de la presión o vacío de funcionamiento	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
6.5 Salida de emergencia	La inexistencia de una (1) salida de emergencia en vehículos de transporte colectivo de pasajeros con capacidad superior a 10 pasajeros sin incluir el conductor	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
	Amortiguadores	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
	Promedio de Tiempo	CUMPLE		Reversa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
9.2 Revisión interior	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE		Retorno inadecuado del pedal	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
6.7 Sistema de frenos	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano)	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE	Falla total de las luces interiores en vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE
	Espejos	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La no ubicación de la alarma o dispositivo sonoro en la parte delantera del vehículo, dentro del área dispuesta para los pasajeros y no audible para el conductor del vehículo
	Luz Placa	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La inexistencia, mala sujeción o mal funcionamiento de los timbres o dispositivos similares, en vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.19
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.89	3.45
Eje2	4.23	4.19

*Steven Zapata*  
**STEVEN ZAPATA SERNA**

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnlcomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)