

FECHA

Fecha de prueba 2024-07-02	Nombre o razón social FREDY ORTIZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71778140
Dirección CLLE44C#90A-14	Teléfono 10000000	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESP218	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10017663259	Fecha Matrícula 2018-04-18	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3KM248446
No. Motor E410C130416	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 180280	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 76.90	Delantera Derecha	Valor 78.00	Trasera Izquierda	Valor 70.40	Trasera Derecha	Valor 71.90	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	2444.00	4464.00	N	Eje 1 Derecho	2182.00	3934.00	N	10.70	30	%
63.20	50	%	Eje 2 izquierdo	2620.00	3124.00	N	Eje 2 Derecho	1974.00	3070.00	N	24.70*	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
20.60	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.17	0.14						

Inspección Visual

Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Andaje Sillas	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Ancaje de Batería	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS

Rueda de repuesto

Eje	Izquierda
Eje1	3.89
Eje2	3.97


STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)