



COMPAÑÍA DE ASEGURACIÓN DE DAÑOS AUTOMOTRICES
CDA S.A.S.
CALLE 100 N° 100-100
BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 28433333
WWW.CDA.CO
CDA@CDA.CO

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de emisión 2024-05-20 11:21:08	Nombre o Razón social EMPRESA DE TRANSPORTES LAZAR, S.A.	Documento de identidad C.C. 941234567
Dirección CALLE 100 N° 100-100	Teléfono fijo o Número de Celular 3000000000	Correo electrónico CDA@CDA.CO
Nombre Electrónico LAZAR@CDA.CO		

B. DATOS DEL PROPIETARIO, TITULAR O POSSESIONARIO DEL VEHÍCULO

País COLOMBIA	Marca FORD	Modelo FORD	Color BLANCO ARTICO	Placa FORD	Uso PASAJERO
Modelo 2024	Número de licencia de tránsito 2024-05-18	Fecha de matrícula 2024-05-18	Color BLANCO ARTICO	Documento de Propiedad CDA	Vinculo SUFRUTO (77%)
No. de motor 1000000000	Tipo motor Diesel	Clasificación (por tipo) 1000	Clasificación (por tipo) 1000	Número de pasajeros (por máxima ocupación) 5	Modelo 2024 (100%)
Placa (si aplica) 100	Tipo de Camión SOL E CARRO	Fecha de vencimiento 2024-05-18	Exención (si aplica) No	Fecha de vencimiento 2024-05-18	Fecha de vencimiento 2024-05-18

C. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA

NOTA: Toda valoración, según el artículo 100 de la Ley 1733 de 2014.

4. Medición de dimensiones (en milímetros) de las partes (Bases, Alas, Aristas y Esquinas)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Medida (mm)	Unidad	Resultado (Si/No)
Bases)	Superficie)	Interiores)	1.00			1.0	mm	Si
		Exteriores)	1.00			1.0	mm	Si
	Aristas)	Interiores)	1.00			1.0	mm	Si
		Exteriores)	1.00			1.0	mm	Si
Alas)	Superficie)	Interiores)	1.00			1.0	mm	Si
	Aristas)	Interiores)	1.00			1.0	mm	Si
Aristas)	Superficie)	Interiores)						
	Aristas)	Interiores)						
Sumatoria de todas las mediciones)			1.00/1.00			Medida	mm	Si

5. Inspección visual (en milímetros)

Inspección	Valor	Inspección	Valor	Inspección	Valor	Inspección	Valor	Inspección	Valor
Superficie	1.0	Superficie	1.0	Superficie	1.0	Superficie	1.0	Superficie	1.0

6. FRENOS

	Fuerza	Presión	Unidad		Fuerza	Presión	Unidad	Desgaste	Rango (Si/No)	Resultado	Unidad
Fte 1	1000	1000	Si	Fte 1	1000	1000	Si	1.00	100	Si	Si
Fte 2	1000	1000	Si	Fte 2	1000	1000	Si	1.00	100	Si	Si
Fte 3			Si	Fte 3			Si	1.00	100	Si	Si
Fte 4			Si	Fte 4			Si	1.00	100	Si	Si
Fte 5			Si	Fte 5			Si	1.00	100	Si	Si
Sumatoria Total			Valor	Medida		Unidad		Resultado			
			1.00	1.00		mm		Si			

7. FRENOS AUXILIARES (Si aplica)

Inspección	Medida	Unidad	Inspección	Medida	Unidad	Inspección	Medida	Unidad
100	1.0	Si	100	1.00	Si	100	1.00	Si

1. MEDICACIÓN LATERAL (Integral)

Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo (+/- 20)	Mínimo (-20)

II. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECÁNICA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

III. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Codigo	Descripcion	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA INSTRUCCIÓN AUTOMOBILÍSTICA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

V. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	8.33	8.33				7.50
DERECHA	8.33	8.33				

VI. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI ___ NO ___
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo):
APROBADO: SI ___ NO ___

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

- Distancia a la cual se realizó la prueba de luces izquierda: 37 m.
- Determinación tipo bombilla izquierda: H4/COFEN.
- Determinación tipo bombilla derecha: H4/COFEN.
- Determinación sensor de luz izquierda: FUM.
- Determinación sensor de luz derecha: FUM.
- Distancia a la cual se realizó la prueba de luces derecha: 37 m.
- Longitud del carril para vehículos livianos: 0.67 metros.
- Profundidad de labrado banda repuesto 1 lectura 1: 7.62 mm.
- Profundidad de labrado banda repuesto 2 lectura 1: 7.62 mm.
- Profundidad de labrado banda derecha en eje 2 lectura 1: 2.95 mm.
- Profundidad de labrado banda derecha en eje 2 lectura 2: 2.95 mm.
- Profundidad de labrado banda izquierda en eje 3 lectura 1: 4.40 mm.
- Profundidad de labrado banda izquierda en eje 3 lectura 2: 4.40 mm.
- Profundidad de labrado banda izquierda en eje 1 lectura 1: 5.37 mm.
- Profundidad de labrado banda izquierda en eje 1 lectura 2: 5.37 mm.
- Profundidad de labrado banda derecha en eje 1 lectura 1: 5.37 mm.
- Profundidad de labrado banda derecha en eje 1 lectura 2: 5.37 mm.

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	33.0	33.0				33.0
DERECHA	33.0	33.0				

II. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERÍOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PER	LTOS
LUXOMETRO	TECNOLUX	1081	COMB			
FRENOMETRO	TECNOMAS	FR2161	MULTIPRUEBAS AST MIX			
BANCO SUSPENSIÓN	TECNOMAS	PR2161	MULTIPRUEBAS AST MIX			
DESVIACIÓN LATERAL	TECNOMAS	FR2161	MULTIPRUEBAS AST MIX			
PROFUNDIMETRO	SHANE	W022102335	N/A			
PIE DE REY	STARRETT	15-30034				
DETECTOR HOLGURAS	TECNOMAS	CH 2161	CH MULT PRUEBAS AST MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Luces	IVAN DE JESUS TORO ROJAS
Registro fotográfico	LUISA MARIA ARANGO AGUDELO
Frenos	LUISA MARIA ARANGO AGUDELO
Inspección visual	IVAN DE JESUS TORO ROJAS
Suspensión	LUISA MARIA ARANGO AGUDELO
Desviación lateral	LUISA MARIA ARANGO AGUDELO

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

WILSON JAVIER ORTEGA CORREDOR
Director Técnico

Fin del informe