


INSPECCION PREVENTIVA



A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de Prueba 30/09/22 09:23 AM	Nombre o Razón social: Ortiz Escobar	Maria isabel	Documento de Identidad CC.(X) NIT.()	No.43258346
Dirección Kr 3norte # 32 - 35		Teléfono 3176359385	Ciudad: SANTIAGO DE CALI	Departamento VALLE DEL CA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa WCQ185	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMIONETA	Marca FOTON	Línea BJ2037Y3MDV
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10026556174	Fecha Matricula 2015-02-19	Color BLANCO	Combustible DIESEL	VIN o Chasis LVAV2MBB7FJ003669
No. Motor 89649193	Tipo motor 4 T	Cilindraje 2776	Kilometraje 292394	Número de sillas 4	Vidrios polarizados SI() NO(X)

Blindaje
SI() NO(X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo * significa un defecto encontrado

4. Emisiones Auditables

	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape	74.5		dBA	Baja Derecha	12.0	2.5	Klx	2.30	0.5-3.5 %	61.0	225	Klx

5. Intensidad e Inclinación de las Luces Bajas

7. Suspensión (Si Aplica)

	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	57.3	Delantera Derecha	72.1	Trasera Izquierda	72.2	Trasera Derecha	52.5

8. Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
53.8	50	%	Eje 1 Izquierdo	3268	6100	N	Eje 1 Derecho	2769	5522	N	15.2	>30 %
			Eje 2 Izquierdo	2382	4205	N	Eje 2 Derecho	2377	4215	N	0.20	>30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		>30	%	
16.5 *	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		>30	%	
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		>30	%	

9. Desviación Lateral

Eje 1	2.50	Eje 2	2.60	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+/-10	Unidad	m/km
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	------

10. Dispositivos de Cobro

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	Error en tiempo	Máximo	+/-2	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	-----------------	--------	------	--------	---

11. Emisión de Gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp	Rpm	Monóxido de Carbono(CO)	Dióxido de Carbono (CO2)	Oxígeno (O2)	Hidrocarburo (como hexano)	Oxido Nitroso (NO)
		CO	CO2	O2	HC	NO
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Ralentí	—	%	Ralentí	%	Ralentí	—
Crucero	—	%	Crucero	%	Crucero	—

11.b Vehículos Diesel

Temp C	Rpm	Valor	Norma	Unidad
700	Ciclo1	0.17	%	

Dilución (Gasolina)	Criterios de Validación(Motor Diesel)	Potencia	Diámetro
		0.10	35

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		A	B
50029	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%	Sistema de frenos	X
		Total	0 1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		A	B
10050	Inexistencia de las señales reflectivas reglamentarias, de acuerdo con las normas vigentes.	Alumbrado y señalización	X
90006	Guardapolvos inexistentes o rotos	Dirección	X
90007	Fugas visibles sin goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección	Dirección	X
10100	Perdidas de aceite sin goteo continuo	Motor	X
10012	Mal estado de parachoques y/o defensas	Revisión exterior	X
10107	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja	Transmisión	X
		Total	1 5

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		A	B
		Total	

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B sea

Igual o superior a 10 para vehículos particulares
Igual o superior a 5 para vehículos públicos
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicletas
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros
Igual o superior a 5 para Vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

INSPECCION PREVENTIVA

NUMERO ASOCIADO AL VEHICULO PARA ESTA REVISION

213

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Visual: obs/nexistencia de la demarcación con Cintas Rétroreflectivas en los vehículos obligados a llevarlas

labrado llanta derecha del eje 2: 3.2
labrado llanta izquierda del eje 1: 2.0
labrado llanta derecha del eje 1: 2.5
labrado llanta izquierda del eje 2: 3.0
labrado de llanta de repuesto 1: 5.2

G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADAS


YEISON FERNANDO ALZATE ZAPATA

Este documento hace referencia a una verificación y evaluación de la conformidad del vehículo referente a la NTC 5375 y normatividad vigente; NO es válido como certificado de Revisión Técnica Mecánica y Emisiones contaminantes; De igual manera NO debe entenderse como mantenimiento preventivo, según el artículo 3 de la resolución 0315 de 2013.



H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Freno	OSCAR MENDOZA
Inspección visual	HEIVER RODRIGUEZ
Foto	HEIVER RODRIGUEZ
Suspension	OSCAR MENDOZA
Desviacion	OSCAR MENDOZA
Gases	JORGE URBANO
Ruido	HEIVER RODRIGUEZ
Luces	STIVEN CORTEZ

INSPECCION PREVENTIVA

INSPECCION PREVENTIVA