

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**DOMICILIOS TECNICENTRO LOS COLORES**  
**Inspección**

Fecha de revisión: 03/03/2023      Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
 Hora inicial: 08:50:00  
 Hora final: 08:59:00  
 Duración revisión:00 horas 9 min

Empresa de transporte: SERTRANS  
 Nombre de conductor: HECTOR BEDOYA

**Placa: ESP742**  
 Ruta: ESPECIALES  
 Kilometraje: 12232

Técnicos: /DANIEL LOPERA/JOSEPH CORRALES

**N.Int: 742**  
 Capacidad: 42  
 Nro.Factura: 109423

Propietario: TOURTRANSPORTE SAS  
 Cédula Conductor: 717572223


Tipo: Bus  
 Modelo: 2018  
 Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2023  
 Marca: HINO

PISTA DE FRENOS [SI] [NO]

LA EMPRESA NO SE HACE  
 RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
 QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
 DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
 EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
 EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
 CAJAS Y TRANSMISION

**APROBADO**

  
**Ingeniero Mecánico**  
**SANTIAGO CORREA ALVAREZ**  
**MATRICULA:AN230-135346**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sis ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS(mm)**

Delantera Izquierda:7.4-Delantera Derecha:2.6-Trasera Izquierda Interior:9-Trasera Izquierda Exterior:12-Trasera Derecha Interior:12.3-Trasera

Derecha Exterior:11-LLanta de Repuesto:11.8

**Observaciones generales: BUJE LADO IZQUIERDO DE BARRA TRASERA**

**SOAT próximo a vencerse**

**Firma del técnico(s) o Director:** \_\_\_\_\_

**----- FIN DEL REPORTE -----**