


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2023-04-13	Nombre o razón social JORGE NAHUN DIAZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 88224110		
Dirección CRA63A 94A-451	Teléfono 2222222	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa THR338	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux		
Modelo 2013	No. de licencia de tránsito 10021983711	Fecha Matricula 2013-05-02	Color Super blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJFR22G1D4563531		
No. Motor 2KD-5911718	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2494	Kilometraje 218763	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 73.60	Delantera Derecha	Valor 61.70	Trasera Izquierda	Valor 85.40	Trasera Derecha	Valor 65.60
						Mínimo	Unidad %

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
65.30	50	%	Eje 1 izquierdo	4100.00	6032.00	N	Eje 1 Derecho	3127.00	5288.00	N	23.70*	30	%
			Eje 2 izquierdo	3661.00	4734.00	N	Eje 2 Derecho	2637.00	4653.00	N	28.00*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1 0.03	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual							
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Pilo	CUMPLE		
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovísores	CUMPLE		
Cajonera	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Espesores	CUMPLE		
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		

Motorista	CUMPLE	Definición Reglamentaria	CUMPLE	Presiones y Balances	CUMPLE
Luces Frenos	CUMPLE	Luces Señales	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Tipos de frenos	CUMPLE	Dispositivos	CUMPLE		

Q1 CARROCERÍA	Q4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Q7 LLANTAS	Q10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
Q2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Q5 SISTEMA ELÉCTRICO	Q8 RINES	Q11 CHASIS
Q3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	Q6 EQUIPO DE CARRETERA	Q9 ESTADO DE PRESENTACIÓN	Q12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto:		5.43
Eje	Equivalente	directa
Eje 1	+ 20	+ 30
Eje 2	+ 40	+ 10

M. ROSA GARCÍA DÍAZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Inspección Inspección 3.8.3. = Inspección (Estructura de gestión para mejorar la calidad técnica)