


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA, NIT: 900252186-7
CALLE 75B # 64C - 8, MEDELLIN
(ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-04-26		Nombre o razón social JAIRO LLANTEN		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 89001758	
Dirección CR 85# 53B-80			Teléfono 7777777	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa GTY601	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch		
Modelo 2021	No. de licencia de transito 10022260024		Fecha Matrícula 2021-02-15	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis ****	
No. Motor F4RE410C270435	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 70824	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)		Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 80.20	Delantera Derecha	Valor 76.50	Trasera Izquierda	Valor 89.70	Trasera Derecha	Valor 89.90	Mínimo 40	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
72.40	50	%	Eje 1 izquierdo	2624.00	3663.00	N	Eje 1 Derecho	2655.00	3430.00	N	1.17
			Eje 2 izquierdo	2133.00	3490.00	N	Eje 2 Derecho	2547.00	3173.00	N	16.30
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
24.40	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1 0.10	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual							
	Anclaje de Batería	CUMPLE		Extintor	CUMPLE		Latonería y Pintura
	Gato	CUMPLE		Rotulas superiores	CUMPLE		Tijeras
	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		Triangulos	CUMPLE		Eje5 Rin Izquierdo
	Rotulas inferiores	CUMPLE		Eje5 llanta derecha	CUMPLE		Pisos
	Espejos	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Retrovisores
	Amortiguadores	CUMPLE		Luces altas	CUMPLE		Pernos
	Aseo General	CUMPLE		Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		Caja de dirección
	Botiquín	CUMPLE		Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Bastidor
	Distintivo de la empresa	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Eje1 Rin Izquierdo
	Limpiaparabrisas	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE		Promedio de Tiempo
	Luz placa	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE		Identificación Reglamentaria
	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Banderola	CUMPLE		Ventanillas
	Terminales	CUMPLE		Puertas	CUMPLE		Linterna
	Tacos	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE		Eje4 llanta derecha
	Cruceta	CUMPLE		Eje3 llanta derecha	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo
	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		Luz interna	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda
	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE		Eje4 Rin Derecho
	Stop	CUMPLE		Dispositivo de velocidad	CUMPLE		Indicadores de tablero
	Llanta de repuesto	CUMPLE		Terminales Batería	CUMPLE		Eje4 Rin Izquierdo
	Resortes o Ballestas	CUMPLE		Pito	CUMPLE		Señales de advertencia
	Reversa	CUMPLE		Luz de parqueo	CUMPLE		Eje1 llanta derecha
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE		Anclaje Sillas
	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE		Soportes	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo
	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE		Promedio de Distancia
	Luces bajas	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.57
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.02	4.05
Eje2	4.19	4.12

HECTOR JAIME VALENCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - *Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*