

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA LTDA. NIT: 900252186-7 CALLE 75B # 84C - 8, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2023-09-09	HECTOR MORALES	CC (X) NIT () CE () No. 70854061	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CLLE 64 GG 16 D 19	2222222	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ESQ906	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10020914147	2019-07-12	Blanco glacial	Gas - gasolina	93Y9SR5BLJ880524		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
F4RE410C200747	OTTO	1998	82665	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	88.70		71.20		83.60		72.10
						Mínimo	Unidad
						40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
82.40	50	%	Eje 1 izquierdo	3140.00	3982.00	N	Eje 1 Derecho	2889.00	3282.00	7.99	30 %
			Eje 2 izquierdo	2512.00	3044.00	N	Eje 2 Derecho	2328.00	2880.00	7.32	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
30.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	-0.05						

Inspección Visual							
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE		
Sopores	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		
Latonería y Pintura	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Triángulos	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Tapicería	CUMPLE	Banadera	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Stop	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Espojos	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE		
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE				

G1 CARROGERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.98
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.42	4.32
Eje2	3.80	4.32

HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión Mecanica)