

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad	
2023-10-17	JORGE NAHUN DIAZ	CC (X) NIT () CE () No. 88224110	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CRA63A 94A-451	2222222	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
THR338	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2013	10021983711	2013-05-02	Super blanco	Diesel	8AJFR22G1D4563531	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
2KD-5911718	DIESEL	2494	231626	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	96.30		55.00		82.50		80.30
						Mínimo	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
74.80	50	%	Eje 1 izquierdo 4083.00	4594.00	N	Eje 1 Derecho 3950.00	5425.00	N	3.26	30	%
			Eje 2 izquierdo 2915.00	4238.00	N	Eje 2 Derecho 2406.00	3602.00	N	17.50	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
27.90	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.06	-0.11				10	

Inspección Visual						
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cajonera	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Limp. parabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rolillos superiores	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Lalonería y Pintura	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retovisores	CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE	Boliquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	
Slop	CUMPLE	Asen General	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Eslado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.64
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.26	2.13
Eje2	2.34	1.83

Steven Zapata

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)