

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-12-12	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548
Dirección CLLE 12 #30-180	Teléfono 4441022	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa LPR185	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Colorado
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10027648886	Fecha Matrícula 2022-11-05	Color Blanco niebla	Combustible Diesel	VIN o Chasis 9BG148MK0PC407646
No. Motor LWN F221321132	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2776	Kilometraje 30343	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 79.20	Delantera Derecha	Valor 77.50	Trasera Izquierda	Valor 78.90	Trasera Derecha	Valor 84.10	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56.10	50	%	Eje 1 izquierdo	3042.00	N	Eje 1 Derecho	2750.00	N	9.60	30	%
			Eje 2 izquierdo	3203.00	N	Eje 2 Derecho	3068.00	N	4.21	30	%
Eficacia auxiliar	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.06	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Sopletes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	8.69	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.12	3.82
Eje2	3.65	3.39

WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)