


# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2024-03-09	HECTOR MORALES	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 70854061		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLLE 64 GG 16 D 19	2222222	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Linea		
ESQ906	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2019	10020914147	2019-06-01	Blanco glacial	Gas - gasolina	93Y9SR5BLJ80524		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
F4RE410C200747	OTTO	1998	93784	5	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	88.30		90.00		86.50		70.00
				Mínimo		Unidad	
				40		%	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
69.70	50	%	Eje 1 izquierdo	2291.00	3986.00	N	Eje 1 Derecho	2498.00	3366.00	N	8.29
			Eje 2 izquierdo	2254.00	3387.00	N	Eje 2 Derecho	2470.00	2901.00	N	8.74
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			30
29.40	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			30
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	0.05						

Inspección Visual					
Bastidor	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Espojos	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO     

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.45
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.23	4.56
Eje2	3.45	3.45



HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - *Tecni-RTM* (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)