

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-04-15	JOSE JOAQUIN CADAVID	CC (X) NIT () CE () No. 70311058			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CRA 125 34AA 181		7000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea		
EQW261	Colombia	Público	Camioneta	Ford	Ranger		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2019	10028712589	2018-11-14	Blanco articó	Diesel	8AFAR23L0KJ096617		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Numero de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
SA2P KJ096617	DIESEL	3198	119658	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	83.50		81.50		71.30		84.90
				Mínimo		Unidad	
				40		%	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62.10	50	%	Eje 1 izquierdo	3214.00	5894.00	N	Eje 1 Derecho	3570.00	4521.00	9.97	30 %
			Eje 2 izquierdo	1928.00	3863.00	N	Eje 2 Derecho	2072.00	3081.00	6.95	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
21.90	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.05	0.05				10	m/km

Inspección Visual							
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Limpiar parabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Triangulos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Señales de advertencia	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Pito	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Luz de parqueo	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Terminales Bateria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.82
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.21	5.19
Eje2	4.92	4.97

HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)