

## **FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL**



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2024-08-13	Nombre o razón social MARIO CESAR MONTOYA RIVERA	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1056300549		
Dirección CLL 95 #62 60	Teléfono 2222222	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
THR555	Colombia	Público	Camioneta	Nissan	Navara	
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2015	10018034660	2014-09-08	Blanco	Diesel	MNTCCUD40ZC0602268	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
YD25555813AT	DIESEL	2488	177068	5	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)



2024-08-13 THR555 13:21

2024-08-13 THR555 13:22

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
67,00	50	%	Eje 1 Izquierdo	4491,00	N	Eje 1 Derecho	4277,00	N	4,77	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3133,00	N	Eje 2 Derecho	2783,00	N	11,20	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		%	
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		%	
19,30	18	%	Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		%	

**Desviación lateral**

Inspección Visual					
Pisos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tepicería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Ancilaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Ancilaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Gálo	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Dispositivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
U. Interna	CUMPLE	Luces de Parooso	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI** 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** 

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	8.93	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.32	5.76
Eje2	6.92	7.45



GABRIEL JAIME GÓMEZ ESCOBAR

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecniماq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)