


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2025-01-03	Nombre o razón social DANIEL DE JESUS CARMONA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71382354		
Dirección AVENIDA 37 NUM 65 A 70	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa EQW120	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2019	No. de licencia de tránsito 10016936539	Fecha Matrícula 2018-09-28	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3KM570768
No. Motor E410C168562	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 268905	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
			Blindaje SI () NO (X)		



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	86.90		59.50		59.30		72.80
				Mínimo	Unidad %		

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
67.50	50	%	Eje 1 Izquierdo 1895.00	3129.00	N	Eje 1 Derecho 2508.00	4123.00	N	24.40*	30	%
			Eje 2 Izquierdo 2230.00	2832.00	N	Eje 2 Derecho 2413.00	3318.00	N	7.58	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
23.90	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.17	0.06						

Inspección Visual					
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Limpia parabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espellos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Unterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.42
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	1.75	2.19
Eje2	5.78	5.34

Steven Zapata Serna
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)