

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-02-10	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548			
Dirección CLLE 12 #30-180	Teléfono 4441022		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa LPR185	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Colorado
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10027648886	Fecha Matrícula 2022-11-05	Color Blanco niebla	Combustible Diesel	VIN o Chasis 9BG148MK0PC407646
No. Motor LWN F221321132	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2776	Kilometraje 65138	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 82.60	Delantera Derecha	Valor 64.20	Trasera Izquierda	Valor 69.00	Trasera Derecha	Valor 79.20	Mínimo	Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
56.50	50	%	Eje 1 izquierdo	2866.00	3438.00	N	Eje 1 Derecho	2251.00	5681.00	N	21.50*	30 %
			Eje 2 izquierdo	2012.00	3964.00	N	Eje 2 Derecho	1721.00	2570.00	N	14.50	30 %
27.10	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral						
Eje 1 -0.08	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10 Unidad m/km

Inspección Visual						
Pernos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Pito	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	
Tapicería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	9.87	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	8.64	8.89
Eje2	9.12	9.34

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)