


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2025-03-12	JOSE JOAQUIN CADAVID	CC (X) NIT () CE () No 10111558	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CRA 125 34AA 181	7000000	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
EQW261	Colombia	Público	Camioneta	Ford	Ranger
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2019	10028712589	2018-11-14	Blanco articlo	Diesel	8AFAR23L6K J096617
No Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
SA2P KJ096617	DIESEL	3198	96899	5	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO ()



Suspensión (si aplica)					
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor
	85.90		82.80		78.80
				Trasera Derecha	Valor
					86.70
				Mínimo	Unidad
				40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.90	50	%	Eje 1 izquierdo	4141.00	6613.00	N	Eje 1 Derecho	3833.00	4369.00	7.44	30 %
			Eje 2 izquierdo	2600.00	4800.00	N	Eje 2 Derecho	2460.00	4290.00	5.38	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
24.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-
0.03	0.03				10
					Unidad m/km

Inspección Visual					
Terminales	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Espesjos	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Latorneria y Pintura	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Basidior	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3 00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4 00	5 00
Eje2	4 00	6 00



GLENDA JUAREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)