



Ficha Nro.86880

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Fecha de revisión: 14/10/2025
Hora inicial: 13:55:00
Hora final: 14:17:00
Duración revisión: 00 horas 22 min

Decreto: 1070 de Mayo 2016 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANBRUMBO
Nombre de conductor: HERNAN ALBERTO CORTES CORTES
Placa: NNN681
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 4446
Técnicos: /SEBASTIAN RAMIREZ

Propietario: BANCO DAVIVIENDA SA
Cédula Conductor: 98457923
Tipo: Camioneta
Modelo: 2026
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2025
Marca: FOTON
Elaborado por: Inspec/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 7.45-Delantera Derecha: 7.63-Trasera Izquierda Interior: 7.68-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 7.79-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 7.35

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

APROBADO

Fecha de Impresión
14/10/2025
14:18:00

Sede Ppal: Cll 53 No. 72-07 PBX: 2306111
E-mail: tecnico.colores@tecnicentrolocolores.com
Medellin - Colombia

Page 1/1