



CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR CDA AVANZAR  
NIT: 9008419322  
CRA 5 # 2-77 CENTRO  
Tel - 5883831  
PAMPLONA - Norte de Santander

cdaavanzarpamplona@gmail.com

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO		
Fecha de prueba 2024-02-20 07:32:05	Nombre o Razón social MARIA CARRILLO	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 27845142
Dirección CONDOMINIO ALMEYDA	Teléfono fijo o Número de Celular 3106978729	Ciudad PAMPLONA
Correo Electrónico chucu-2425@hotmail.com		Departamento Norte de Santander

## 3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa WFG616	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca FOTON	Línea BJ2037Y3MDV
Modelo 2020	Número de licencia de tránsito 10018552258	Fecha de matrícula 1994-02-04	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis 9G4E2MBV4LPC01026
No de motor 76086119	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 2776	Kilometraje 139598	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI ( ) NO (X)
Potencia (si aplica) 161	Tipo de Carrocería DOBLE CABINA	Fecha vencimiento SOAT 2024-07-11	Conversión GNV SI ( ) NO (X) N/A ( )	Fecha Vencimiento GNV	

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 90.0	Delantera Derecha	Valor 92.8	Trasera Izquierda	Valor 71.3	Trasera Derecha	Valor 69.1	Mínima 40	Unidad %
------------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------	-------------

## 6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad	Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rango(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	4513	6573	N	Eje 1	4473	N	0.89	20	30	%
Eje 2	3993	4511	N	Eje 2	4473	4101	N	10.7	20	%
Eje 3			N	Eje 3			N	20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N	20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N	20	30	%
Eficacia Total				Valor	Minimo:			Unidad		
				82.6	50			%		

## 6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
34.9	18	%	Sumatoria Izquierdo	4081	N	Sumatoria Derecho	3286	N

## 7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1 -1.00	Eje 2 -0.60	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo (+/-)10	Unidad m/Km
----------------	----------------	-------	-------	-------	-------------------	----------------

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A      B
		TOTAL	

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	3.21	3.26				
DERECHA	3.22	3.25				3.25

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)
APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	36.9	37.2				
DERECHA	38.2	37.9				38.5

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



2024-02-20, WFG616 07:44



2024-02-20, WFG616 07:44

H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
FRENÓMETRO	TECMMAS	FR2102	MULTIPRUEBAS AST LIV			
BANCO SUSPENSIÓN	TECMMAS	FR2102	MULTIPRUEBAS AST LIV			
DESVIACIÓN LATERAL	TECMMAS	FR2102	MULTIPRUEBAS AST LIV			
PROFUNDÍMETRO	SHANE	WD2206A0493	884			
PIE DE REY	STARRETT	17/510110	EC799A-6/150			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DH 2102	MULTIPRUEBAS AST LIV TECMMAS			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

<b>PRUEBA</b>	<b>INSPECTOR</b>
CAMARA	EDINSON FABIAN FABER RIVERO
FRENOMETRÓ	EDINSON FABIAN FABER RIVERO
VISUAL	EDINSON FABIAN FABER RIVERO
BANCO SUSPENSIÓN	EDINSON FABIAN FABER RIVERO
DESVIACIÓN LATERAL	EDINSON FABIAN FABER RIVERO

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

**JHONATHAN DAVID RICO RICO**  
Director técnico

Fin del informe