


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-06-28	CARLOS PEREZ	CC (X) NIT () CE () No. 71211295			
Dirección	Telefono	Ciudad	Departamento		
DIAG 50A 32-200	2222222	Medellin	Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
JYO360	Colombia	Público	Camioneta	Chevrolet	Colorado
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2022	10026082416	2022-05-03	Blanco niebla	Diesel	9BG148DK0NC450211
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
LWN F220671201	DIESEL	2776	93942	5	Si () NO ()
					Blindaje
					Si () NO (X)



2024-06-28 JYO360 11:08



2024-06-28 JYO360 11:01

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	83.90		83.50		84.00		80.90
				Mínimo	Unidad		
				40			%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo
62.00	50	%		3040.00	5489.00	N		3342.00	4675.00	N		9.04	30
				2257.00	4491.00	N		2505.00	3310.00	N		9.90	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad											
22.70	18	%				N				N			%
						N				N			%
						N				N			%
						N				N			%

Desviación lateral									
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo		Unidad	
0.03	-0.08					10	+	m/km	

Inspección Visual													
Tapicería	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE								
Anclaje de Batería	CUMPLE	Verificación	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE								
Brázos Axiales	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE								
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje2 Rm Derecho	CUMPLE								
Aseo General	CUMPLE	Bandor	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE								
Pisos	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje1 Rm Izquierdo	CUMPLE								
Tacos	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE								
Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje3 Rm Derecho	CUMPLE								
Eje2 Rm Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rm Derecho	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE								
Exterior	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE								
Eje3 Santa derecha	CUMPLE	Eje1 Santa derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE								
Parabrisas	CUMPLE	Eje4 Santa derecha	CUMPLE	Eje1 Rm Izquierda	CUMPLE								
Eje4 Rm Derecho	CUMPLE	Eje4 Santa izquierda	CUMPLE	Gato	CUMPLE								
Reversa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje5 Rm Izquierdo	CUMPLE								
Señales de advertencia	CUMPLE	Eje5 Rm Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE								
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Limpiaapararinas	CUMPLE	Cruzeta	CUMPLE								
Eje4 Rm Izquierdo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE								
Pernos	CUMPLE	Eje1 Rm Izquierda	CUMPLE	Caja de direccion	CUMPLE								
Columna	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Puertas	CUMPLE								
Latoreria y Protura	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Distribo de la empresa	CUMPLE								
Eje3 Rm Izquierdo	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE								
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Piso	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE								
Eje2 Santa derecha	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE								
Sopores	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje5 Santa derecha	CUMPLE								
Retracciones	CUMPLE	Terminales	CUMPLE										

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G8 SISTEMA ELECTRICO	G9 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		1.21
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	4.32	4.35
Eje2	5.55	4.55

HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y de emisiones contaminantes.
Sociedad Ingenua S.A.S. - Suco 479 (Sistema de gestión para revisar temas mecánicos)