

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

REVISION PREVENTIV



segura A CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA, NIT: 900153422
CALLE 16 N° 22-07, ACACIAS (META)
TEL: 3202312131 - 3202310845



A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR		
Fecha de prueba 2024-09-07	Nombre o razón social BANCO DAVIVIENDA SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 860034313		
Dirección CLL 12 N 24 20	Teléfono 3125570254	Cludad Acacias	Departamento Meta	

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

CLL 12 N 24 20	3125570254	Acacias			
3.DATOS DEL VEHICULO					
Placa LSZ010	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux
Modelo 2023	No. de licencia de 10988139549	Fecha Matrícula 2023-10-26	Color Super blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJKX3CD6P2014809
No. Motor 1WVNEH00000000000	Tipo Motor DIFFERENTIAL	Cilindraje 2594	Kilometraje 21041	Número de Sillas 3	Vidrios Polarizados SI () NO ()

3.DATOS DEL VEHICULO

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA F

537

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

6. Suma de la intensidad de todas las luces

4. Emisiones Audible

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

7. Suspensión (si aplica)

7. Suspensión (sin apoyo)		8. Freno		9. Suspensión (con apoyo)		10. Freno	
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor

8. Frenos

9. Desviación lateral

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Máximo +/- Unidad m/
(a) Mínimos positivos de cobranza(si aplica)

10. Dispositivos de cobro (si aplicable)

Referencia comercial de la	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
----------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	----------

Ilanta

11. Emisiones de gases		Monóxido de carbono CO		Dióxido de carbono CO ₂		Óxígeno O ₂		Hidrocarburo (como Hexano) HC		Óxido nitroso NO	
Temp °C	Rpm	Vr Norma	i d a d	Vr Norma	i d a d	O ₂	Vr Norma	HC	Vr Norma	U n i d a d	Vr Norma
CO		CO ₂		Vr Norma	i d a d	O ₂	Vr Norma	HC	Vr Norma	U n i d a d	NO Vr Norma
Ralentí	%	Ralentí			%	Ralentí		%	Ralentí	%	Ralentí
Crucero	%	Crucero			%	Crucero		%	Crucero	%	Crucero

11. b. Vehículos a Diesel (opacida)

Crucero	% Crucero	11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)								
		Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor
Temp °C	Rpm	%		%		%		%		

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

Nota:

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI X

NO _____

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

152599

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2024-09-07 LSZ010 07:50



2024-09-07 LSZ010 07:50

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO CERTIFICADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA


segura 

OMAR AUGUSTO TRIANA PINILLA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECHANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Fabian Orlando Marin De la Cruz [Inspección sensorial inferior], Fabian Orlando Marin De la Cruz [Tercera placa], Fabian Orlando Marin De la Cruz [Sonido], Fabian Orlando Marin De la Cruz [Profundidad de labrado], Fabian Orlando Marin De la Cruz [Inspección sensorial exterior], Fabian Orlando Marin De la Cruz [Foto trasera], Fabian Orlando Marin De la Cruz [Foto delantera], Fabian Orlando Marin De la Cruz [Inspección sensorial motor], Fabian Orlando Marin De la Cruz [Inspección sensorial interior].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO
MECÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

REVISIÓN PREVENTIVA
segura 