

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA
Sabaneta

CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-02-13	ALEJANDRO PIEDRAHITA	CC (X) NIT () CE () No. 1214725723			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLL 55A 73-17		2222222	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TOR911	Colombia	Público	Microbus	Renault	Nuevo master minibus		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2023	10029075773	2023-05-10	Blanco glacial	Diesel	93YF62001PJ442245		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
M9TC678C033636	DIESEL	2299	67307	16	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	100.00		84.30		85.50		75.30	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56.80	50	%	Eje 1 izquierdo	3839.00	7389.00	N	Eje 1 Derecho	3577.00	7018.00	6.82	30 %
			Eje 2 izquierdo	4622.00	7027.00	N	Eje 2 Derecho	4272.00	7259.00	7.57	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
27.70	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	0.05						

Inspección Visual							
Direccionales	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Latonería y Pintura	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Stop	CUMPLE		
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Tapicería	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Cojinería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Andaje de Batería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Luz de parqueo	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE		
Gato	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		12.3
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	7.19	7.12
Eje2	7.77	7.29


NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA
GLEND A JUAREZ CISNEROS
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Techniq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)