28/7/25, 12:31 p.m. Imprimir Reporte Vehículos

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

PREVICAR

900094539-5
Carrera 14 B c 179-08
Bogotá

FORMATO DE PREVENTIVA No. 216459

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2025-07-28	Nombre o Razón Social CORTES CHINGUIN VELASQUEZ		Documento / No
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa VCZ757	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	País Colombia	Clase BUSETA	Marca NISSAN	Línea TKS
Modelo 2013	Vencimiento SOAT 2026-02-25	Vencimiento RTM 2026-02-24	Kilometraje 271453	Combustible DIESEL	Empresa PARTICULAR	

7. Suspensión

Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0	Mínimo >=60	Unidad %

8. Frenos

		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
0 >=50 %	Eje 1 Izquierda	0	0	N	Eje 1 Derecha	0	0	N	0	<= 20	%
	Eje 2 Izquierda	0	0	N	Eje 2 Derecha	0	0	N	0	<= 20	%
0 >=18 %	Eje 3 Izquierda			N	Eje 3 Derecha			N		<=	%
	Eje 4 Izquierda			%	Eje 4 Derecha			N		<=	%
	Eje 5 Izquierda			%	Eje 5 Derecha			%		<=	%

9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/km

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública.

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: **APROBADO** | No Consecutivo : 216459

NOMBRE DEL INSPECTOR: JHON SEBASTIAN GUEVARA ORTIZ

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINTOR PROXIMO A VENCER EN AGOSTO - OK

PreviCar
REVISION PREVENTIVA

Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria.CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.