RED PREVICAR

900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

PREVICAR
CENTRO DE DIAGNÓSTICO SEGURO

FORMATO DE PREVENTIVA No. 148528

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA	2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			Documento	No
Fecha de la Prueba 2021-04-08	Nombre o Razon Social CARLOS ARTURO ESCOBAR ORTIZ		Departamento		
Direccion	Telefono	Ciudad			

3. DATOS DEL VEHICULO						
Placa SKX878	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	País Colombia	Clase BUS	Marca VOLKSWAGEN	Linea MT4000 TI
Modelo 2003	Vencimiento SOAT 2022-03-09	Vencimiento RTM 2022-03-10	Kilometraje 802723	Combustible DIESEL	Empresa LOTTUS EXPRESS S.A	

7.Suspension

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	>=40	Unidad	%
	0		0		0		0				

8.Frenos

Eficacia Total	Minimo	Unidad
0	>=50	%

Eficacia Aux	Minimo	Unidad
0	>=18	%

	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
Eje 1 Izquierda	0	0	N	Eje 1 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
Eje 2 Izquierda	0	0	N	Eje 2 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
Eje 3 Izquierda			N	Eje 3 Derecho			N		<=	%
Eje 4 Izquierda			N	Eje 4 Derecho			N		<=	%
Eje 5 Izquierda			N	Eje 5 Derecho			N		<=	%

9.Desviacion Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demas usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican u peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: **APROBADO** | No Consecutivo : 148528

NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ALBERTO SANABRIA

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: VEHÍCULO OK

PreviCar
REVISIÓN PREVENTIVA

Firma Responsable Tecnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión tecnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión tecnico mecánica obligatoria.CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.