



GINNASIO SAN ANGELO

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

216



NIT: 901120507-5

Bogotá D.C.

Junio 12 de 2024

REMISIÓN

REF.: KIA TFT844

- Ajuste de caja de dirección
- Remoción y reinstalación de cintas reflectivas.

Costo total reparación:\$ 250.000



NIT: 901120507-5

Cordialmente

Juan Carlos Barrero Álvarez
C.C. 1.072.655.361
REPRESENTANTE LEGAL