



**JOHN EDISSON VARGAS
HERNANDEZ**
NIT 80.747.673-4
cra7 numero 156-89
Tel: (601) 3125443029
Bogotá - Colombia
Autotechjp@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1185

Señores	MARIO LINDO ORTIZ		
NIT	19.121.976-1	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CLL 145 NUMERO 19-37	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/07/2025, 17:08
Expedición	15/07/2025, 17:08
Vencimiento	15/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	llanta 195R15 WEST LAKE	2.00	780,000.00
2	alineacion balanceo cam n	1.00	70,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Ochocientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Tarjeta Débito \$ 850,000.00

Total Bruto	714,285.71
IVA 19%	135,714.29
Total a Pagar	850,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091707766 aprobado en**

20250408 prefijo desde el número 1161 al 1198 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

CUFE: 83c59f04ea847215947ab07453327b48fa2e32ac46f158c691711423c759e504f28b51db42e483c33eeefc8f46476647

ULTIMA TECNOLOGIA EN SERVICIOS.
ALINEACION 3D, BALANCEO, CAMBIO DE ACEITE, LLANTAS Y
NITROGENO.

ird. de Trab R000042
 laca TLN 293
 fecha: 16.7.25 11:26 AM

NISSAN URVAN

Delantero : Izquierda

Actual	Inicial	Rango Especific
0.6°		-0.5° 0.5°
3.2°		5.4° 6.4°
0.30°		0.18° 0.33°
8.6°		
9.1°		

Camber
 Caster
 Toe
 KPI (SAI)
 Angulo Incluido
 Diferencia Angulo de

Delantero : Derecho

Actual	Inicial	Rango Especific
0.3°		-0.5° 0.5°
3.8°		5.4° 6.4°
0.26°		0.18° 0.33°
12.1°		
12.4°		

Delantero

Diferencia de Camber
 Diferencia de Caster
 Diferencia de KPI (SA)
 Toe Total
 Diferencia Angulo de

Actual	Inicial	Rango Especific
0.2°		-0.8° 0.8°
-0.8°		-0.8° 0.8°
-3.5°		
0.54°		0.36° 0.65°

Trasero : Izquierda

Actual	Inicial	Rango Especific
0.1°		
0.02°		

Camber
 Toe

Trasero : Derecho

Actual	Inicial	Rango Especific
-0.4°		
-0.02°		

Trasero

Diferencia de Camber
 Toe Total
 Angulo Direccional

Actual	Inicial	Rango Especific
0.5°		
0.00°		
0.02°		