

YOKOMOTOR S.A
800041829-6
Carrera 50 N 32-182
(604) 3229656
Medellin (Colombia)

facturaelectronica@yokomotor.com.co

Grandes Contribuyentes RES 9061 Diciembre 10 de 2020. Autorretenedor
RES 6600 Septiembre 24 de 1998. Responsable de IVA. Autorretenedor de
ICA en Medellín RES 36452 Diciembre 11



FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2022-09-21 16:02:40

CUFE: 375a8750ebc68b7eed0ced652ebb06af4ff1125647fd9c09bdace99902d71462316ee4ddc4a84dbb2a8a6f3af68e33926

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

TIPO **TMYP**

3755

Fecha: 2022-09-21 15:56:18
Asesor: CEBALLOS ALVAREZ SANTIAGO
Taller: 2513
Numero orden: 849269
Descrip: MECÁNICA GENERAL CON CARGO CLIENTE
No Orden:

Vencimiento: 2022-10-21

Página 1 de 3

Vehículo

MARCA:TOYOTA
LINEA:LAND CRUISER
MODELO:LAND CRUISER 79
AÑO MODELO:2008
VIN/CHASIS:JTERU71JXH4007601
No. MOTOR:JTERU71JXH4007601
COLOR:
PLACA:JBT599
KM:83442
F.MATRICULA:2022-04-12T00:00:00

Cliente

Nombre: TRANSRUMBO GROUP S.A.S

Nit/Cc: 901439958-4

Dirección: CL 14 4 45

Teléfono: 3128656870

Ciudad: Santa Marta

País :Colombia

Forma Pago: CREDITO

Aseguradora:

Póliza: 0

Mínimo: *

Siniestro: *

Deducible: null

Radicado:

Operacion	Descripción Operación	clase/operacion	cantidad/tiempo	valor_unidad	Sub_total
MR-046214	FRENO DE MANO		1.00	\$159.000	189.210
9091520004	FILTRO ACEITE		1.00	\$62.973	63.697,19
9043012031	EMPAQUE TAPON DRENAJE CARTER		1.00	\$4.202	4.250,32
0888083616	TGMO SN 10W30 DRUML 208.2L / 55 USG GAS TAMBOR 55 GALONES		6.60	\$23.500	184.569
0446560340	PASTILLAS FRENO DELANTERO		1.00	\$589.076	595.850,37
0446660170	PASTILLAS FRENO TRASERO		1.00	\$305.042	308.549,98
1780151010	ELEMENTO FILTRO AIRE MOTOR		1.00	\$152.941	154.699,82
9038511021	BUJE BARRA ESTABILIZ		2.00	\$5.882	11.899,29
4870260120	BUJE BRAZO SUSP.		4.00	\$166.387	673.201,8
9038518022	BUJE GEMELO RESOR TR		8.00	\$19.328	156.402,18
4806160050	BUJE BRAZO INFERIOR		2.00	\$125.210	253.299,83

Observaciones: Jefe. Mire pues. Le digo q tiene por revisar el campero . Terminales de la dirección, sistema de frenos los discos por q al frenar presenta una vibración fuerte, la silla del conductor no gradua el espaldar y es fundamental, el sistema del aire acondicionado es muy insuficiente no enfría.tencionar el freno de mano ,revisar las plumillas en lo posible cambiarlas.eso es como lo q yo le veo y siento del vehículo y tratar de mirar o revisar por q el vehículo huele

RES DIAN Número de Autorización:18764027150961 Prefijo: TMYP Rango desde: 1 Rango hasta: 100000 Fecha 2022-03-29 Vigencia 2023-09-29

Estimado cliente: Usted tiene derecho a presentar Peticiones, Quejas o Reclamos PQR por el presunto incumplimiento de los términos y condiciones de la Garantía de los productos o servicios adquiridos. Para tal efecto hemos implementado un mecanismo de atención de PQR's; acuda a nuestro responsable local, quien le ayudará en dicho trámite, sin que tenga que ser forma personal o a través de un abogado. La respectiva PQR será respondida en un término de 15 días

INFORMACIÓN BANCARIA:Los pagos a favor de Yokomotor S.A. podrán efectuarse mediante cheque o consignación en el convenio: Bancolombia No. 38826.

YOKOMOTOR S.A
800041829-6
Carrera 50 N 32-182
(604) 3229656
Medellin (Colombia)

facturaelectronica@yokomotor.com.co

Grandes Contribuyentes RES 9061 Diciembre 10 de 2020. Autorretenedor
RES 6600 Septiembre 24 de 1998. Responsable de IVA. Autorretenedor de
ICA en Medellín RES 36452 Diciembre 11



FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2022-09-21 16:02:40

CUFE: 375a8750ebc68b7eed0ced652ebb06af4ff1125647fd9c09bdace99902d71462316ee4ddc4a84dbb2a8a6f3af68e33926

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

TIPO **TMYP**

3755

Fecha: 2022-09-21 15:56:18
Asesor: CEBALLOS ALVAREZ SANTIAGO
Taller: 2513
Numero orden: 849269
Descrip: MECÁNICA GENERAL CON CARGO CLIENTE
No Orden:

Vencimiento: 2022-10-21

Página 2 de 3

Vehículo

MARCA: TOYOTA
LINEA: LAND CRUISER
MODELO: LAND CRUISER 79
AÑO MODELO: 2008
VIN/CHASIS: JTERU71JXH4007601
No. MOTOR: JTERU71JXH4007601
COLOR:
PLACA: JBT599
KM: 83442
F.MATRICULA: 2022-04-12T00:00:00

Cliente

Nombre: TRANSRUMBO GROUP S.A.S

Nit/Cc: 901439958-4

Dirección: CL 14 4 45

Teléfono: 3128656870

Ciudad: Santa Marta

País: Colombia

Forma Pago: CREDITO

Aseguradora:

Póliza: 0

Mínimo: *

Siniestro: *

Deducible: null

Radicado:

Operacion	Descripción Operación	clase/operacion	cantidad/tiempo	valor_unidad	Sub_total
9017910070	TUERCA TUBO ESCAPE DELANTERO		2.00	\$5.882	11.899,29
0447960030	EMPAQUETADURA CILINDRO DE FRENO		1.00	\$89.916	90.950,03
9038513009	BUJE PUNTA BAARA EST		2.00	\$7.563	15.299,95
MR-MO	MANO DE OBRA		1.00	\$159.000	189.210
0447960030	EMPAQUETADURA CILINDRO DE FRENO		1.00	\$89.916	90.950,03
06470LF002	LIQUIDO FRENOS DOT 4 500ML		2.00	\$34.454	69.700,44
0494630100	JUEGO LAMINILLAS ANTIRUIDO PASTILLAS FRENO		1.00	\$92.437	93.500,03
0494560030	LAMINILLAS ANTIRUIDO PASTILLAS FRENO		1.00	\$341.176	345.099,52
MR-046214	FRENO DE MANO CAMBIO BUJES BRAZOS DE SUPENSION		5.00	\$79.500	473.025
TOT-MEC-GRAL	TOT MECANICA GENERAL CAMBIO DE BUJES		1.00	\$117.900	140.301
TOT-MEC-GRAL	TOT MECANICA GENERAL		1.00	\$18.338,69	21.823,04

Observaciones: Jefe. Mire pues. Le digo q tiene por revisar el campero . Terminales de la dirección, sistema de frenos los discos por q al frenar presenta una vibración fuerte, la silla del conductor no gradua el espaldar y es fundamental, el sistema del aire acondicionado es muy insuficiente no enfria.tencionar el freno de mano ,revisar las plumillas en lo posible cambiarlas.eso es como lo q yo le veo y siento del vehículo y tratar de mirar o revisar por q el vehículo huele

RES DIAN Número de Autorización:18764027150961 Prefijo: TMYP Rango desde: 1 Rango hasta: 100000 Fecha 2022-03-29 Vigencia 2023-09-29

Estimado cliente: Usted tiene derecho a presentar Peticiones, Quejas o Reclamos PQR por el presunto incumplimiento de los términos y condiciones de la Garantía de los productos o servicios adquiridos. Para tal efecto hemos implementado un mecanismo de atención de PQR's; acuda a nuestro responsable local, quien le ayudará en dicho trámite, sin que tenga que ser forma personal o a través de un abogado. La respectiva PQR será respondida en un término de 15 días

INFORMACIÓN BANCARIA: Los pagos a favor de Yokomotor S.A. podrán efectuarse mediante cheque o consignación en el convenio: Bancolombia No. 38826.

YOKOMOTOR S.A
800041829-6
Carrera 50 N 32-182
(604) 3229656
Medellin (Colombia)

facturaelectronica@yokomotor.com.co

Grandes Contribuyentes RES 9061 Diciembre 10 de 2020. Autorretenedor
RES 6600 Septiembre 24 de 1998. Responsable de IVA. Autorretenedor de
ICA en Medellín RES 36452 Diciembre 11



FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2022-09-21 16:02:40

CUFE: 375a8750ebc68b7eed0ced652ebb06af4ff125647fd9c09bdace99902d71462316ee4ddc4a84dbb2a8a6f3af68e33926

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

TIPO **TMYP**

3755

Fecha: 2022-09-21 15:56:18
Asesor: CEBALLOS ALVAREZ SANTIAGO
Taller: 2513
Numero orden: 849269
Descrip: MECÁNICA GENERAL CON CARGO CLIENTE
No Orden:

Vencimiento: 2022-10-21

Página 3 de 3

Vehículo

MARCA:TOYOTA
LINEA:LAND CRUISER
MODELO:LAND CRUISER 79
AÑO MODELO:2008
VIN/CHASIS:JTERU71JXH4007601
No. MOTOR:JTERU71JXH4007601
COLOR:
PLACA:JBT599
KM:83442
F.MATRICULA:2022-04-12T00:00:00

Cliente

Nombre: TRANSRUMBO GROUP S.A.S

Nit/Cc: 901439958-4

Dirección: CL 14 4 45

Teléfono: 3128656870

Ciudad: Santa Marta

País :Colombia

Forma Pago: CREDITO

Aseguradora:

Póliza: 0

Mínimo: *

Siniestro: *

Deducible: null

Radicado:

Valor	Descuento	Subtotal	IVA	Consumo	VALOR TOTAL
\$ 3.912.671,69	\$ 435.874,95	\$ 3.476.796,74	\$ 660.591	\$ 0	\$ 4.137.387,74

Observaciones: Jefe. Mire pues. Le digo q tiene por revisar el campero . Terminales de la dirección, sistema de frenos los discos por q al frenar presenta una vibración fuerte, la silla del conductor no gradua el espaldar y es fundamental, el sistema del aire acondicionado es muy insuficiente no enfría.tencionar el freno de mano ,revisar las plumillas en lo posible cambiarlas.eso es como lo q yo le veo y siento del vehículo y tratar de mirar o revisar por q el vehículo huele

RES DIAN Número de Autorización:18764027150961 Prefijo: TMYP Rango desde: 1 Rango hasta: 100000 Fecha 2022-03-29 Vigencia 2023-09-29

Estimado cliente: Usted tiene derecho a presentar Peticiones, Quejas o Reclamos PQR por el presunto incumplimiento de los términos y condiciones de la Garantía de los productos o servicios adquiridos. Para tal efecto hemos implementado un mecanismo de atención de PQR's; acuda a nuestro responsable local, quien le ayudará en dicho trámite, sin que tenga que ser forma personal o a través de un abogado. La respectiva PQR será respondida en un término de 15 días

INFORMACIÓN BANCARIA:Los pagos a favor de Yokomotor S.A. podrán efectuarse mediante cheque o consignación en el convenio: Bancolombia No. 38826.