

 TransRumbo <small>Group S.A.S.</small>		SISTEMA INTEGRADO PESV		CODIGO: SIGP-F-08
				VERSION :01
		BITACORA DE MANTENIMIENTO		FECHA:02/05/2025
FECHA	12/04/2025	KILOMETRAJE		
DATOS DEL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO				
NOMBRE	Yeiso Ramirez			
CEDULA	1056773722			
NOMBRE				
CEDULA				
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO				
CONTRATO	COLLECTIVE MINING			
QUIEN SOLICITA	CARLOS GIRALDO			
PLACA	KOQ536			
MARCA	TOYOTA			
MODELO	2021			
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO:	CORRECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	COMPRA:	
COSTOS	\$ 100.000			
OBSERVACIONES: REPARACION RIEL DE LA SILLA DEL COPILOTO.				