



TransRumbo
Group S.A.S.

| | | | | |
|---|-------------------|---|---------|-------------------|
| | | SISTEMA INTEGRADO PESV | | CODIGO: SIGP-F-08 |
| | | | | VERSION :01 |
| | | BITACORA DE MANTENIMIENTO | | FECHA:02/05/2025 |
| FECHA | 20/02/2025 | KILOMETRAJE | | |
| DATOS DEL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO | | | | |
| NOMBRE | Yeiso Ramirez | | | |
| CEDULA | 1056773722 | | | |
| NOMBRE | Harrysson Lopez | | | |
| CEDULA | 71226826 | | | |
| DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO | | | | |
| CONTRATO | COLLECTIVE MINING | | | |
| QUIEN SOLICITA | CARLOS GIRALDO | | | |
| PLACA | KUP749 | | | |
| MARCA | SUZUKI | | | |
| MODELO | 2022 | | | |
| TIPO DE MANTENIMIENTO | PREVENTIVO: | CORRECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/> | COMPRA: | |
| COSTOS | \$ 500.000,00 | | | |
| OBSERVACIONES: SE CORRIGE BICELES Y BOCELES, AJUSTTE DE GUARDAFANGO DERECHO, CAMBIO DE RAMAL ELECTRICO DEL SISTEMA ABC DELANTERO | | | | |