



Victory

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

Harvard Poet
EE 30090602.



RED PREVICAR

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba	2025-03-07	Nombre o Razon Social	OSCAR MAURICIO PAEZ PINEDA	Documento	No
Dirección	Código				
Placa	COLOMBIA	SMB840	País	Colombia	Clase

3. DATOS DEL VEHICULO

Modelo	2025-09-08	Vencimiento SOAT	2025-09-06	Kilometraje	823672	Combustible	DIESEL	Empresa	PARICULAR
Placa	COLOMBIA	SMB840	País	Colombia	Clase	MICROBUS	Marca	VOLKSWAGEN	Linea
									CRAFTER 50

7. Suspension

Delantera Izquierda	Valor	0	Trasera Izquierda	Valor	0	Trasera Derecha	Valor	0	Minimo	>=40	Unidad	%
---------------------	-------	---	-------------------	-------	---	-----------------	-------	---	--------	------	--------	---

8. Frenos

Eficacia Total	Unidad	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad	m/km
Eje 1 Izquierdo	0	0	N	Eje 1 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
Eje 2 Izquierdo	0	0	N	Eje 2 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
Eje 3 Izquierdo	0	0	N	Eje 3 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
Eje 4 Izquierdo	0	0	N	Eje 4 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
Eje 5 Izquierdo	0	0	N	Eje 5 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%

9. Desviacion Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	Unidad	m/km

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo : 207799
---------------------	-------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ALBERTO SANABRIA

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINTOR MAYO 2025



Firma Responsable Técnico



La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones. Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.