



DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S

AUTORRETEDORES RES. # 1323 DE 1987-10-01, GRANDES CONTRIBUYENTES RES. # 000200 DE 2024-12-27, AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCIONES. RESPONSABLE DE IVA

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

Nit: 860020058-2

Dirección: CRA. 5 No 10-42 SUR

Ciudad: NEIVA - HUILA

Teléfono: 8730376

WWW.DISTOYOTA.COM

CLIENTE: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS

Nit: 900683508-4

Direccion: Cra 48 N 21-36

Ciudad: Neiva

Telefono: 3136096275

Email F.E.: NOTIFICACIONESDIAN@DISTOYOTA.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	FORMA DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	VENDEDOR	
1704102364	12/07/2025 12:46:39	12/07/2025	0 Días	CONTADO	ACUERDO MUTUO	Yandy Lorena Losada Trujillo	
CHASIS	MOTOR	COLOR	MODELO	PLACA	ORDEN	VEHICULO	KMS
8AJKB3CD3R1667380	2GDG465853	SUPER BLANCO	2024	LKL990	1704070316	HILUX 4X4 DIESEL 2.4 L	39369

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MOT	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	042214 60013	Mantenimiento Revision Balanceo Dos Ruedas - 0	0.00	1.00	35,315	35,315
2	043223 60013	Alineacion De La Direccion - 0	0.00	1.00	35,315	35,315
3	0B1C23 60013	Mantenimiento Revision 40.000 Km - 0	0.00	1.00	235,436	235,436
4	06351CATF03 0	Aceite Transmision Automatica Atf Dexron Iii X Cu - 0	0.00	1.00	22,217	22,217
5	1215710010 0	Empaque Tapon Llenado Aceite - 0	0.00	1.00	4,538	4,538
6	9043018008 0	Empaque Tapon Drenaje Aceite - 0	0.00	1.00	3,025	3,025
7	9043024017 0	Empaque Tapon Dife P - 0	0.00	1.00	1,690	1,690
8	06470LF002 0	Liquido Frenos Dot 4 500ml - 0	0.00	1.00	22,173	22,173
9	0240890107T 0	Limpiador Sistema De Frenos (unidad) - 0	0.00	1.00	13,882	13,882
10	0888121368T 0	M-sup 3000 Euro Vi Xe 5w-30 12x0.95l/0.25usg Caja - 0	0.00	1.00	160,827	160,827
11	9091520005 0	Filtro Aceite - 0	0.00	1.00	28,047	28,047
12	9043012031 0	Empaque Tapon Carter Aceite - 0	0.00	1.00	1,315	1,315
13	178010L040 0	Filtro De Aire - 0	0.00	1.00	65,063	65,063
14	871390K080 0	Filtro Aire Elemento - 0	0.00	1.00	95,321	95,321
15	0881380100 0	Limpiador Inyector Diesel - 0	0.00	1.00	41,032	41,032
16	233900L070 0	Elemento Filtr Combú - 0	0.00	1.00	94,423	94,423
17	0633080W9071 0	Valvulina 80w90 E.i - 0	0.00	1.00	177,372	177,372

CANTIDAD TOTAL ITEMS FACTURADOS

17

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS 00/100

ORDEN DE COMPRA (SINIESTRO):



TOTAL BRUTO

1,037,000

- DESCUENTO

0

SUBTOTAL

1,037,000

+ I.V.A. (19 %)

197,030

TOTAL FACTURA

1,234,030

OBSERVACIONES:

FACTURA ELECTRONICA - AUTORIZACION DIAN NO. 18764066250612 DEL 27/02/2024 DEL 1704-92001 AL 1704-103000 VENCE EL 27/08/2025

VIGENCIA 18 MESES

Factura electrónica generada por: 900730535gestionf
- GESTIÓN FRANCA S.A.S.
NIT. 900730535-5

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Garantía de reparación mano de obra y repuestos: Vehículos 1 año o 20.000 km lo primero que se cumpla. Equipos Industriales 3 meses. Repuestos avenidos por instalación inadecuada fuera del concesionario no tiene garantía. Devolución de repuestos: 3 días hábiles desde la fecha de factura. No se aceptan devoluciones de repuestos que hayan sido adquiridos a fábrica por solicitud expresa del cliente.

CUFE:916E5508CA662EE0CA871A45313196F14A3DB950837A0606ABEF7BAD4C1BF747F0927972ADDFBC89B57E6929CAB0856

Fecha Validación DIAN: 12/07/2025 12:46:39

El tiempo máximo para la solución efectiva a su PQR será de 15 días hábiles. Tenga en cuenta que la presentación de una PQR no tiene que ser personal y no se requiere de la intervención de un abogado. Cuando se trate de la segunda reclamación del consumidor por el mismo concepto y/o en la cual lo solicitado sea la devolución del dinero o el cambio del automotor, DISTOYOTA garantizará que se cuente con el concepto previo del importador de TOYOTA para Colombia. Una vez agotada la anterior etapa, si el consumidor considera que su PQR no ha sido resuelta satisfactoriamente, el consumidor podrá acudir ante las autoridades competentes. Si desea mayor información comuníquese con Distribuidora Toyota S.A.S. al Tel. (1) 6430424, 018000 123691; correo clientes@distoyota.com.co, o Av. Carrera 70 No. 102-02 en Bogotá, o a través de la página web www.distoyota.com/pqr. Así mismo, podrá contactar a Automotores Toyota Colombia S.A.S. – ATC al Tel. (1) 3805424, 018000 123691; correo clientes@toyota.com.co, o Carrera 9A No. 99-02 oficina 602 en Bogotá. Normatividad Aplicable: Ley 1480 de 2011. La regulación aplicable en materia de efectividad de la garantía se encuentra disponible en los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 1480 de 2011, el Capítulo 32 del Título 2 de la Parte 2 del Decreto 1074 de 2015, en la Circular Única de la SIC o las disposiciones que los modifiquen o adicionen. Pagos: Únicamente están autorizados para recibir los pagos los funcionarios de caja de Distribuidora Toyota S.A.S. y se entenderán recibidos únicamente si se ha expedido el respectivo recibo de caja, firmado y sellado por Distribuidora Toyota S.A.S. Pagos realizados a otros funcionarios NO se entenderán como recibidos. Todo cheque deberá ser girado a favor de Distribuidora Toyota S.A.S. Estos términos y condiciones solo podrán ser modificados en forma escrita por el gerente general de Distribuidora Toyota S.A.S. Normalidad: A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 779 del Código de Comercio), se entiende que la persona que acepta esta factura tiene autorización para ello y por lo tanto actúa en presentación del comprador. El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente sobre el valor de la factura. Con la aceptación de la presente factura, autorizo de forma expresa el tratamiento de mis datos personales según políticas que constan en la página web www.distoyota.com/politicas/proteccion-de-datos-personales