



SERVICENTRO

Limonar: Calle 9 No. 56 - 106
Tel. 396 86 53

Centro 1: Calle 20 No. 14 - 29
Tel. 885 0253

Edinson Stiven Alzate Nit. 16.375.938-8 Régimen Simplificado
Código de actividad económica CIU 4530

FACTURA DE VENTA

Tequendama: Calle 6 No. 43 - 90
Cel. 311 308 3875

Centro 2: Cra 14 No. 20 - 01
Tel. 882 9359

Nº 56957

Caney: Calle 42 No. 85B-02
Tel. 346 9080

Centro 3: Cra 11D No. 21 - 01
Tel. 403 3737

La Base: Calle 44 No. 8A - 52
Tel. 448 7647

Vipasa: Av. 2A Norte No. 44-11
Tel. 381 6180

BATERIAS AUTOMOTRICES
NACIONALES E IMPORTADAS
ESTACIONARIAS
MAQUINARIA PESADA
LUBRICANTES
REPUESTOS

CARGA
REPARACIÓN
MANTENIMIENTO
SERVICIO ELÉCTRICO
RECICLAJE USADAS
SERVICIO A DOMICILIO

bateriasduncan@gmail.com
Cali - Colombia

FECHA FACTURA		VENDIDO A:		NIT/CC.	ALMACEN
17	11	25	ALVARO SERRA	94453166	11000000
DIRECCIÓN		CRA 73A NO 1C-94		TELÉFONO 1	TELÉFONO 2
Ciudad	VEHICULO	SERVICIO	PLACA	CONTADO	CREDITO
Cali	AGUMAS	DOSSER	KCU 225		
					ABONO

DESCRIPCION				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MARCA :	HEBE			1	429000	429000
TIPO :	42950					
GRUPO :	950 CA					
VOLTIOS :	12V					

VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO	OBSERVACIONES
FACTURA	17	11	25	
FIRMA - SELLO DEL CLIENTE				
NO HAY GARANTIA CUANDO: 1. No se hace la revisión y el mantenimiento apropiado en nuestras instalaciones al menos cada dos meses. 2. Mala aplicación de la batería al vehículo, ya sea por exceso de potencia o deficiencia de la misma. 3. Adición de ácido, agua acidulada, alguna clase de electrolito contaminado o sustancia diferente. 4. Sobre carga ocasionada por exceso de voltaje del regulador. 5. Maltrato físico, caja o cubierta rota, quemada, maltratada o deformada, bornes partidos, destruidos y/o reconstruidos. 6. Mal funcionamiento del sistema eléctrico del vehículo, ya sea por falla interna en el alternador, correa en mal estado o desajustada, corto circuito del vehículo, instalaciones eléctricas inapropiadas o en mal estado. 7. No se presenta la tarjeta de garantía y/o ausencia de la etiqueta frontal. 8. Nivel de electrolito bajo o batería seca. 9. Mala sujeción por marco inapropiado o falla del mismo. 10. Batería con placas sulfatadas, ocasionadas por falla de recarga, o largos periodos de inactividad.				
TOTAL				429000

DUNCAN SERVICENTRO ACTÚA ÚNICAMENTE COMO DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE LA MARCA DUNCAN, POR LO TANTO LA GARANTÍA Y/O MANTENIMIENTO SE DEBE SOLICITAR EN LA FÁBRICA CORRESPONDIENTE PREVIAMENTE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LA FÁBRICA.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODO EFECTO LEGAL DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO Y A SU VENCIMIENTO Y NO PAGO CAUSARÁ INTERESES DE MORA