



FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2022-10-12 10:52:43

CUFE: 26c0c9f2e69056ba1fee4d79638a7e124866708b77ffa1d90a74520fee99fc775f7bef565d61d0f98b9ead4167311fc3

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

TIPO TMYP

4171

Página 1 de 2

Fecha 2022-10-12 10:50:10

Vencimiento: 2022-11-11

Asesor: CEBALLOS ALVAREZ SANTIAGO

Taller: 2513

Número orden: 895802

Descrip: MECÁNICA GENERAL CON CARGO CLIENTE

No Orden:

## Vehículo

MARCA:TOYOTA

LINEA:HILUX

MODELO:HILUX DC 4X4 DIESEL M/T

AÑO MODELO:2019

VIN/CHASIS:8AJKB8CD7K1678563

No. MOTOR:

COLOR:PLATA METALICO

PLACA:DRM995

KM:59933

F.MATRICULA:1900-01-1T00:00:00

## Cliente

Nombre: TRANSRUMBO GROUP S.A.S

Nit/Cc: 901439958-4

Dirección: CL 14 4 45

Teléfono: 3128656870

Forma Pago: CREDITO

Ciudad: Santa Marta

País :Colombia

## Aseguradora:

Póliza: 0

Mínimo: \*

Siniestro: \*

Deductible: null

Radicado:

Operacion	Descripción Operación	clase/operacion	cantidad/tiempo	valor_unidad	Sub_total
MR-OB1D33	R60000		4.00	\$159.000	756.840
90915YZZD2	FILTRO ACEITE		1.00	\$38.655	39.099,53
9043012031	EMPAQUE TAPON DRENAJE CARTER		1.00	\$4.202	4.250,32
0881380100	LIMPIADOR INYECTOR DIESEL		1.00	\$92.128	93.187,47
178010L040	ELEMENTO FILTRO AIRE MOTOR		1.00	\$140.638	142.255,34
0888121371	ACEITE 15W40		7.90	\$32.000	300.832
233900L070	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1.00	\$212.008	214.446,09
9095001639	BROCHE FIJACION		2.00	\$10.084	23.999,92
9034118006	TAPON, TORNILLO LLENADO		1.00	\$15.966	16.149,61
MR-ALN-BAL	ALINEACION DE DIRECCION BALANCEO Y ROTACION DE LLANTAS		0.65	\$67.227	52.000,08

Observaciones: MANTENIMIENTO DE LOS 60.000 KM

RES DIAN Número de Autorización:18764027150961 Prefijo: TMYP Rango desde: 1 Rango hasta: 100000 Fecha 2022-03-29 Vigencia 2023-09-29

Estimado cliente: Usted tiene derecho a presentar Peticiones, Quejas o Reclamos PQR por el presunto incumplimiento de los términos y condiciones de la Garantía de los productos o servicios adquiridos. Para tal efecto hemos implementado un mecanismo de atención de PQR's; acuda a nuestro responsable local, quien le ayudará en dicho trámite, sin que tenga que ser forma personal o a través de un abogado. La respectiva PQR será respondida en un término de 15 días

INFORMACIÓN BANCARIA: Los pagos a favor de Yokomotor S.A. podrán efectuarse mediante cheque o consignación en el convenio: Bancolombia No. 38826.

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2022-10-12 10:52:43  
CUFE: 26c0c9f2e69056ba1fee4d79638a7e124866708b77ffa1d90a74520fee99fc775f7bef565d61d0f98b9ead4167311fc3

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

TIPO **TMYP****4171**

Página 2 de 2

Fecha 2022-10-12 10:50:10

Vencimiento: 2022-11-11

Asesor: CEBALLOS ALVAREZ SANTIAGO

Taller: 2513

Número orden: 895802

Descrip: MECÁNICA GENERAL CON CARGO CLIENTE

No Orden:

**Vehículo**

MARCA:TOYOTA

LINEA:HILUX

MODELO:HILUX DC 4X4 DIESEL M/T

AÑO MODELO:2019

VIN/CHASIS:8AJKB8CD7K1678563

No. MOTOR:

COLOR:PLATA METALICO

PLACA:DRM995

KM:59933

F.MATRICULA:1900-01-1T00:00:00

**Cliente**

Nombre: TRANSRUMBO GROUP S.A.S

Nit/Cc: 901439958-4

Dirección: CL 14 4 45

Teléfono: 3128656870

Forma Pago: CREDITO

Ciudad: Santa Marta

País :Colombia

**Aseguradora:**

Póliza: 0

Mínimo: \*

Siniestro: \*

Deductible: null

Radicado:

Valor	Descuento	Subtotal	IVA	Consumo	VALOR TOTAL
\$ 1.456.262,55	\$ 75.539,55	\$ 1.380.723	\$ 262.337	\$ 0	<b>\$ 1.643.060</b>

Observaciones: MANTENIMIENTO DE LOS 60.000 KM

RES DIAN Número de Autorización:18764027150961 Prefijo: TMYP Rango desde: 1 Rango hasta: 100000 Fecha 2022-03-29 Vigencia 2023-09-29

Estimado cliente: Usted tiene derecho a presentar Peticiones, Quejas o Reclamos PQR por el presunto incumplimiento de los términos y condiciones de la Garantía de los productos o servicios adquiridos. Para tal efecto hemos implementado un mecanismo de atención de PQR's; acuda a nuestro responsable local, quien le ayudará en dicho trámite, sin que tenga que ser forma personal o a través de un abogado. La respectiva PQR será respondida en un término de 15 días

INFORMACIÓN BANCARIA: Los pagos a favor de Yokomotor S.A. podrán efectuarse mediante cheque o consignación en el convenio: Bancolombia No. 38826.