



Fecha: 2025-10-29 14:53:21

Factura electronica de Venta No: FSA - 37453

Ciente

TRANSRUMBO GROUP SAS

Nit: 901439958

Dirección: calle 14 4 45 cc royal plaza lc 23 sec centro

Teléfono: 3147864820

Ciudad: SANTA MARTA

Mail: facturacion@transrumbo.com

Vehículo:

Modelo: HILLUX D.C 4X4 DIESEL 2.4 AT MODELO: 2024

Vin: 8AJKB3CD2R1707545

Motor: 2GD-G535318

Vendedor:

LEAL JUAN JOSE

Orden de Servicio:

39725

Orden de Compra:

Kilometraje:19721

Placa:NHZ324

Año:2024

Siniestro No:

Póliza No:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Val Uni	Cant %	APL	Val Ope	%	DESC	%	IVA	VR. TOTAL
08881AD001	ACEITE DIFERENCIAL	\$ 225.008	5.60	100.00	\$ 225.008	0	0.00	19.00	\$ 42.751.52	\$ 267.759.53
08881AS001	ACEITE SERVODIRECCION	\$ 48.316	1.00	100.00	\$ 48.316	0	0.00	19.00	\$ 9.180.04	\$ 57.496.04
08881ATR01	ACEITE TRANSFERENCIA	\$ 44.198	1.10	100.00	\$ 44.198	0	0.00	19.00	\$ 8.397.62	\$ 52.595.62
871390K080	ELEMENTO FILTRO AIRE	\$ 207.293	1.00	100.00	\$ 207.293	0	0.00	19.00	\$ 39.385.67	\$ 246.678.67
233900L070	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 205.342	1.00	100.00	\$ 205.342	0	0.00	19.00	\$ 39.014.98	\$ 244.356.98
1215710010	EMPAQUE DEPOSITO ACEITE MOTOR	\$ 9.870	3.00	100.00	\$ 9.870	0	0.00	19.00	\$ 1.875.3	\$ 11.745.3
9043018008	EMPAQUE TAPON CAJA	\$ 6.580	2.00	100.00	\$ 6.580	0	0.00	19.00	\$ 1.250.2	\$ 7.830.2
9043024017	EMPAQUE TAPON DIFE P	\$ 3.676	1.00	100.00	\$ 3.676	0	0.00	19.00	\$ 698.44	\$ 4.374.44
9043012031	EMPAQUE TAPON DRENAJE CARTER	\$ 2.860	1.00	100.00	\$ 2.860	0	0.00	19.00	\$ 543.4	\$ 3.403.4
9091520005	FILTRO ACEITE	\$ 60.993	1.00	100.00	\$ 60.993	0	0.00	19.00	\$ 11.588.67	\$ 72.581.67
0620890107	LIMPIADOR DE FRENOS WURTH 500ML	\$ 30.191	1.00	100.00	\$ 30.191	0	0.00	19.00	\$ 5.736.29	\$ 35.927.29
0881380100	LIMPIADOR INYECTOR DIESEL	\$ 89.231	1.00	100.00	\$ 89.231	0	0.00	19.00	\$ 16.953.89	\$ 106.184.89
044650K401	PASTILLAS FRENO DELANTERO	\$ 755.462	1.00	100.00	\$ 755.462	0	0.00	19.00	\$ 143.537.78	\$ 898.999.75
0888140101	UREA ADBLUE GARRAFA 2,5 GALONES -	\$ 74.790	1.00	100.00	\$ 74.790	0	0.00	19.00	\$ 14.210.1	\$ 89.000.1
0B1B23	servicio 20.000km	\$ 103.374	0.86	100.00	\$ 103.374	0	0.00	19.00	\$ 19.641.06	\$ 123.015.06
TOT	TRABAJOS EXTERIORES	\$ 75.672.4	1.00	100.00	\$ 75.672.4	0	0.00	19.00	\$ 14.377.76	\$ 90.050.16

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	RT. FUENTE	RT. IVA	RT. ICA	TOTAL
\$ 1.942.856.4	\$ 0	\$ 369.142.72	\$ 0	0		2311999.12

IMPOCONSUMO

0.00

Medio de pago: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS

Observaciones: hilux diesel 2024

Precio sugerido \$1.324.030

Estimado Cliente: Por disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio, AUTOCORDILLERA S.A.S dispone de un mecanismo institucional de recepción y trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) que da cumplimiento a los parámetros establecidos por la normatividad correspondiente. Tenga en cuenta que para presentar algún recurso de PQRS, no es necesario la intervención de un abogado, ni estar presente para ello y podrá recibir respuesta respecto al mismo en un plazo de 15 días hábiles, así, para su fácil gestión, hemos puesto a su disposición el siguiente canal servicioalcliente@autocordillera.com"

POLÍTICA DE GARANTÍA:

Término de la garantía sobre repuestos y accesorios instalados en el concesionario: La garantía sobre repuestos y/o accesorios instalados en el taller de Autocordillera S.A.S, cubre el defecto de fabricación de las piezas y el valor de la mano de obra empleada en la instalación del repuesto y/o accesorio, por el termino de Doce (12 meses) o veinte mil (20.000) kilómetros lo primero que ocurra, a partir de la fecha de emisión de esta factura. Restricciones: La garantía de repuestos o accesorios está sujeta a verificación en los siguientes eventos:- Averías por golpes y elementos externos.- El desgaste normal de la pieza no está cubierto por la garantía de repuestos y accesorios.- Actos de vandalismo o fenómenos naturales que afecten el funcionamiento de la pieza.- Las piezas o accesorios instalados en vehículos sometidos a excesos de carga cuando sean instaladas en sistemas relacionados con ella.- Uso incorrecto o desatención de las instrucciones de instalación uso o mantenimiento.

ACEPTADA

Firma del Cliente

Firma y Sello AUTOCORDILLERA S.A.S.

Oficina Administrativa Cali - Dir: Av. 3N 60N 65 - PBX:(606)735 8080

Armenia - Dir: Cra. 19 7A 52 - PBX:(606)735 8080 - Cel Taller: 316 743 5691 - Cel Repuestos: 311 346 5685 - Cel Vehículos: 311 313 4524

www.autocordillera.com