



SERVICIOS DE MECANICA VILLA CARS S.A.S
NIT 902031344-3
Régimen común
CL 27 65 C 91
Cel. 314-676-6542
serviciosvillacars@gmail.com

Cufe: bc67b5719db72b797112152f2c380afbc73955a3b4ffbc8889d36f7f2237ec82445700cdc7886001670e54d569f1afd

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FSM-10

DETALLE FACTURA

Fecha factura	2026-03-19 11:07:49
Forma de pago	Crédito No. de días 30 días
Fecha vto.	2026-04-18 00:00:00
Caso / Trabajo	22 / 1
Asesor factura	Anggie Caterin Villada Puerta
Fecha entrada	2026-03-09
Fecha expedición	2026-03-19 11:07:52

DETALLE TERCERO / VEHÍCULO

Nombre	TRANSRUMBO GROUP S.A.S			
Nit	901439958-4			
Dirección	CALLE 14 # 4 CC ROYAL PLZA CC LC 23 SEC CENTRO			
Ubicación	MAGDALENA - SANTA MARTA			
Placa	Modelo	0	Kms	78.956
Marca / Línea	TOYOTA / HI-LUX			
Tel.	314-786-4820			
Correo	info.general@transrumbo.com			

#	Referencia	Descripción	Cant.	Und.	Precio Uni.	Dto. %	Imp. %	Valor
Mano de obra								
1	SE45	Lavada De Enfriadores EGR	1,00	und	\$ 500.000,00	0,00%	19,00%	\$ 500.000,00
2	SE46	Cambio Válvula EGR	1,00	und	\$ 200.000,00	0,00%	19,00%	\$ 200.000,00



Total ítems: 2

Mano de obra	Repuestos	Otros servicios	Varios			
\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Subtotal	Impuestos	Total factura	Retefuente	Rete IVA	Rete ICA	Total neto
\$ 700.000,00	\$ 133.000,00	\$ 833.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 833.000,00

Total en letras: Ochocientos treinta y tres mil pesos M/CTE

Observaciones

Cliente informa código de falla en el motor, ingresa al taller para su respectiva revisión y se encuentra código por temperatura de gases de EGR, Se procede a desmontar enfriador de EGR y se encuentra demasiado obstruido se procede realizar limpieza luego se instala y la falla se corrige. (Este mantenimiento es correctivo). Atendido por el técnico Henry Luis Villa cc 71.84.585 Generar consignación cuenta de ahorros Bancolombia 43200003671 Titular : SERVICIOS DE MECANICA VILLA CARS S.A.S NIT 902.031.344 -----

Firma entrega

Firma recibe