



SERVICIOS DE MECANICA VILLA CARS S.A.S  
NIT 902031344-3  
Régimen común  
CL 27 65 C 91  
Cel. 314-676-6542  
serviciosvillacars@gmail.com

Cufe: 517b9eaa840ee9f490890dcac16968923b14ed3f6e38b93578091a32492596377e7f258e99763235a98176f484f74b5f

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FSM-11

DETALLE FACTURA

Fecha factura	2026-03-19 11:46:00
Forma de pago	Crédito No. de días 30 días
Fecha vto.	2026-04-18 00:00:00
Caso / Trabajo	23 / 1
Asesor factura	Anggie Caterin Villada Puerta
Fecha entrada	2026-03-09
Fecha expedición	2026-03-19 11:46:04

DETALLE TERCERO / VEHÍCULO

Nombre	TRANSRUMBO GROUP S.A.S
Nit	901439958-4
Dirección	CALLE 14 # 4 CC ROYAL PLZA CC LC 23 SEC CENTRO
Ubicación	MAGDALENA - SANTA MARTA
Placa	LKK264 Modelo 0 Kms 78.956
Marca / Línea	TOYOTA / HI-LUX
Tel.	314-786-4820
Correo	info.general@transrumbo.com

#	Referencia	Descripción	Cant.	Und.	Precio Uni.	Dto. %	Imp. %	Valor
<b>Mano de obra</b>								
1	SE45	Lavada De Enfriadores EGR	1,00	und	\$ 500.000,00	0,00%	19,00%	\$ 500.000,00
2	SE46	Cambio Válvula EGR	1,00	und	\$ 200.000,00	0,00%	19,00%	\$ 200.000,00



Total ítems: 2

Mano de obra	Repuestos	Otros servicios	Varios			
\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Subtotal	Impuestos	Total factura	Retefuente	Rete IVA	Rete ICA	Total neto
\$ 700.000,00	\$ 133.000,00	\$ 833.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 833.000,00

Total en letras: Ochocientos treinta y tres mil pesos M/CTE

Observaciones

Cliente informa código de falla en el motor, ingresa al taller para su respectiva revisión y se encuentra código por temperatura de gases de EGR, Se procede a desmontar enfriador de EGR y se encuentra demasiado obstruido se procede realizar limpieza luego se instala y la falla se corrige. (Este mantenimiento es correctivo). ----- Atendido por Técnico Mecánico Henry Luis Villa cc 71.384.585 ----- correo corporativo serviciosvillacars@gmail.com ----- Generar consignación cuenta de ahorros Bancolombia 43200003671 Titular : SERVICIOS DE MECANICA VILLA CARS S.A.S NIT 902.031.344

Firma entrega

Firma recibe