





JYR Grupo Automotriz
Carrera 48No19A70
Cel.301 753 4795-311 459 7845
SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO

No. Orden Trabajo R000116
 Número de Cliente 116
 Matrícula LSY 936
 Técnico DARWIN
 Kilómetros 56563
 Hora de Impresión 22.8.25 11:41 PM

TOYOTA HILUX

Delantero : Izquierda

Final	Inicial	Rango Especifico
0°51'		-0°24' 0°36'
2°34'	2°34'	2°42' 3°42'
-0°06'		0°06' 0°11'
8°00'	8°00'	
8°51'	8°51'	

Camber
 Caster
 Toe
 KPI (SAI)
 Angulo Incluido
 Diferencia Angulo de

Delantero : Derecho

Final	Inicial	Rango Especifico
0°01'		-0°24' 0°36'
2°57'	2°57'	2°42' 3°42'
0°01'		0°06' 0°11'
14°42'	14°45'	
14°43'	14°43'	

Delantero

Diferencia de Camber
 Diferencia de Caster
 Diferencia de KPI (SAI)
 Toe Total
 Diferencia Angulo de

Final	Inicial	Rango Especifico
0°50'		-0°30' 0°30'
-0°23'	-0°23'	-0°30' 0°30'
-6°42'	-6°44'	
-0°06'		0°12' 0°22'