

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR



900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

FORMATO DE PREVENTIVA No. 148511

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------|--------------|
| Fecha de la Prueba 2021-04-08 | Nombre o Razon Social CARLOS ARTURO ESCOBAR ORTIZ | Documento | No |
| Direccion | Telefono | Ciudad | Departamento |

3. DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| Placa SPO801 | País COLOMBIA | Servicio PUBLICO | País Colombia | Clase BUSETA | Marca HYUNDAI | Línea HD 72 |
| Modelo 2006 | Vencimiento SOAT 2022-02-12 | Vencimiento RTM 2022-02-13 | Kilometraje 376643 | Combustible DIESEL | Empresa METRO JUNIORS | |

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Nota: Todo valor Medido seguido de simbolo *, indica un defecto encontrado

| 4. Emisiones Audibles | 5. Intensidad e Inclination de las luces bajas | 6. Suma de la intensidad de todas las luces |
|------------------------|---|---|
| Valor Maximo Valor dBA | Intensidad Minimo Unidad Inclination Rango Unidad | Intensidad Maximo Unidad |
| Ruido Escape | Baja Derecha Klux Baja Izquierda Klux | 0 225 Klux |

7. Suspension

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-----------------|---------|--------|------|--------|---|
| Delantera Izquierda | Valor 0 | Delantera Derecha | Valor 0 | Trasera Izquierda | Valor 0 | Trasera Derecha | Valor 0 | Minimo | >=40 | Unidad | % |
|---------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-----------------|---------|--------|------|--------|---|

8. Frenos

| Eficacia Total Minimo Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Maximo | Unidad |
|------------------------------|-----------------|------|--------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|
| 0 >=50 % | Eje 1 Izquierdo | 0 | 0 | N | Eje 1 Derecho | 0 | 0 | N | 0 <= 30 % |
| | Eje 2 Izquierdo | 0 | 0 | N | Eje 2 Derecho | 0 | 0 | N | 0 <= 30 % |
| Eficacia Aux Minimo Unidad | Eje 3 Izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | <= % |
| 0 >=18 % | Eje 4 Izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | <= % |
| | Eje 5 Izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | <= % |

9. Desviacion Lateral

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|--------|------|
| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Maximo | 10 | Unidad | m/Km |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|--------|------|

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de Defecto |
|--------|-------------|-------|-----------------|
|--------|-------------|-------|-----------------|

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Resultado: APROBADO | No Consecutivo : 148511 |
|----------------------------|-------------------------|

NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ALBERTO SANABRIA

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: VEHICULO OK



La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.