

C.D.A. 37 S.A.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

NIT: 900.165.471-9 Dir: Calle 12 A No 35-61 Tel: 2374176-2374177

REVISION TECNOMECANICA PREVENTIVA

Ley 1383 Del 2010 Ministerio de Transporte. Resolución 315 de 2013 y 1565 de 2014

Email: cda37sa@hotmail.com

FORMULARIO No:	PLACA AUTO	F. REVISION PREV.	F. PROX. REVISION:	EMPRESA AFILIADA	ORDEN- MOVIL
74738	SQI644	26-mar.-24	25-may.-24	ESCONALTUR	163
MARCA	LINEA	MODELO	CLASE	COLOR (es)	
CITROEN	JUMPER	2011	MICROBUS	BLANCO NEVADO	
TIPO SERVICIO	NIVEL DE SERVICIO	TARJETA OPERACION	LICENCIA TRANSITO	TIPO MOTOR	Venci Rev. Tecn Oblig
PUBLICO	ESPECIAL	375541	10001015698	DIESEL	03-feb.-25

NOMBRE PROPIETARIO	NIT/CC PROPIETARIO	DIRECCION PROPIETARIO	TELEFONO PROPIETARIO
CASTILLO BUITRAGO MARIA CECILI	41650621		

NOMBRE CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	VENC. LICENCIA CONDUCCION
LUIS MIGUEL CULMA SALAZAR	1022428412	30-ago.-26

SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA	ASEGURADORA C. CONTRACTUAL	ASEGURADORA C. EXTRA CONTRA
MUNDIAL	EQUIDAD	EQUIDAD
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO	C. CONTRAC. VENCIMIENTO	C. EXTRA CONTRAC VENCIMIENTO
20-ene.-25	17-mar.-25	17-mar.-25

Lim opacidad R 910/08: Nivel de opacidad %: Aprobó R 910/08:
Lim opacidad R 005: Aprobó R 005:

OBSERVACIONES:

Formulario No: 74738			SISTEMA DE PREVENCIÓN SECURIDAD			SISTEMA DE PREVENCIÓN		
1	Retrovisores	Apto	26	Chaleco	Apto	118	Limpiabrisas	Apto
2	Botiquín	Apto	27	Bomper delantero	Apto	119	fisuras chasis	Apto
3	Espejos laterales	Apto	28	Líquido frenos	Apto	120	Peldaños	Apto
4	Espejo puerta trasera	Apto	29	Booster	Apto	121	Puertas	Apto
5	Extintor	Apto	30	Tubos mangueras	Apto	122	Baul	Apto
6	Gato hidráulico	Apto	31	Guayas Fundas Varillas	Apto	123	Carrocena - corrosión	Apto
7	Herramientas	Apto	32	Pedal	Apto	124	Compuertas de carga	Apto
8	Linterna	Apto	33	Bomba principal	Apto	125	Perforaciones o entrada de agua	Apto
9	Martillo rompe vidrios-palanca	Apto	34	Freno mano	Apto	126	Guardabarros	Apto
10	Soporte repuesto	Apto						
11	Tacos	Apto						
12	Triángulos	Apto						
13	Dispositivo de velocidad	Apto						
14	Chaleco	Apto						
SISTEMA DE ALISTAMIENTO / OTRO			SISTEMA DE FUGAS			SISTEMA DE PREVENCIÓN		
15	Bomper trasero	Apto	58	Combustible	Apto	127	Inexistencia taxímetro	Apto
16	Números de móvil	Apto	59	Aire (mangueras y válvulas)	Apto	128	Taxímetro no visible	Apto
17	Cauchos puertas	Apto	SISTEMA DE MOTOR			SISTEMA DE PREVENCIÓN		
18	Latonería	Apto	60	Fugas aceite motor	Apto	129	Holguras elementos transmisión	Apto
19	Pintura general	Apto	61	Batería	Apto	130	Fuga de aceite caja	Apto
20	Bomper delantero	Apto	62	Cableado eléctrico en mal estado	Apto	131	Cadena protección cardán	Apto
21	Logotipos de la empresa	Apto	63	Radiador (fugas)	Apto	132	Holguras cardán	Apto
22	PBX Como conduzco?	Apto	64	Guaya capo	Apto			
23	Calcomanías Salida Emergencia	Apto	65	Soportes	Apto			
24	Aristas cortantes	Apto	66	Filtros de aire	Apto			
25	Placas laterales y de lecho	Apto	SISTEMA DE QUIMICA					
26	Tapa aceite y tapa combustible	Apto	67	Guardapolvos rotulas	Apto			
27	Chapas y manijas	Apto	68	Tirantes o brazos	Apto			
SISTEMA DE FRENOS			69	Amortiguadores delanteros	Apto			
28	Líquido frenos	Apto	70	Amortiguadores traseros	Apto			
29	Booster	Apto	71	Soportes sapos	Apto			
30	Tubos mangueras	Apto	72	Fugas amortiguadores	Apto			
31	Guayas Fundas Varillas	Apto	73	Tijera inferior	Apto			
32	Pedal	Apto	74	Tijera superior	Apto			
33	Bomba principal	Apto	75	Terminales	Apto			
34	Freno mano	Apto	76	Splinderes	Apto			
SISTEMA DE ELEMENTOS PARA PRODUCIR AÍDO								
35	Pito	Apto						
SISTEMA DE VIDRIOS								
36	Interruptores elevavidrios	Apto						
37	Vidrios que distorsionan camp	Apto						

Señor usuario, los resultados de la revisión preventiva n° tienen relación con la revisión técnica (RTM y RTV) y no obliga al CDA a la aprobación de la misma.

