



900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de la Prueba 2024-05-06		Nombre o Razon Social CARLOS ARTURO ESCOBAR ORTIZ		Documento	No
Direccion		Telefono		Ciudad	Departamento
3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa SKK898	Pais COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Pais Colombia	Clase BUS	Marca VOLKSWAGEN
Modelo 2003	Vencimiento SOAT 2024-03-09	Vencimiento RTM 2024-03-06	Kilometraje 5402051	Combustible DIESEL	Empresa METRO JUNIORS

7.Suspension											
Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0	Minimo	>=40	Unidad	%

8.Frenos											
Eficacia Total		Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo
0	>=50	%	Eje 1 Izquierdo	0	0	N	Eje 1 Derecho	0	0	N	<= 30
			Eje 2 Izquierdo	0	0	N	Eje 2 Derecho	0	0	N	<= 30
Eficacia Aux	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	<=
0	>=18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	<=
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	<=

9.Desviacion Lateral											
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km			

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demas usuarios de la via pública o al ambiente


Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican u peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública


E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo : 202966
---------------------	-------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: BRAYAN BELLO

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINTOR VENCE EN JUNIO 2024





Firma Responsable Tecnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria.CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.