

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR



900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

FORMATO DE PREVENTIVA No. 207491

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO								
Fecha de la Prueba 2025-02-17		Nombre o Razon Social COLEGIO VICTORIA S.A.			Documento	No				
Direccion		Telefono	Ciudad	Departamento						
Placa HFP477	País COLOMBIA	Servicio PARTICULAR	País Colombia	Clase BUSETA	Marca JAC	Línea HK6756K				
Modelo 2016	Vencimiento SOAT 2026-02-18	Vencimiento RTM 2025-06-27	Kilometraje 37206	Combustible DIESEL	Empresa METRO JUNIORS					
3. DATOS DEL VEHICULO										
7. Suspension										
Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0			
Minimo		Maximo		Minimo		Maximo				
8. Frenos										
Eficacia Total 0 Eficacia Aux Minimo Unidad 0	Minimo Unidad >=50 %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	0	0	N	Eje 1 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
Eje 2 Izquierdo	0	0	N	Eje 2 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
Eje 3 Izquierdo	N			Eje 3 Derecho	N			<=	%	
Eje 4 Izquierdo	N			Eje 4 Derecho	N			<=	%	
Eje 5 Izquierdo	N			Eje 5 Derecho	N			<=	%	
9. Desviación Lateral										
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km		

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375				
Código	Descripción		Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inmediato para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente


Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo : 207491
---------------------	-------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: BRAYAN BELLO

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINTOR VENCE ESTE MES (FEBRERO 2025)

	
NOTE 40	24mm f/1.89 1/100s ISO263
<p>La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnica mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnica mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.</p>	

Firma Responsable Técnico