

## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

## FORMATO DE PREVENTIVA No. 208673



900094539-5  
Carrera 14 B n 119-95  
Bogotá

## A. INFORMACION GENERAL

## 1. FECHA 2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2025-04-28	Nombre o Razon Social CARLOS ARTURO ESCOBAR ORTIZ	Documento	No
Direccion	Telefono	Ciudad	Departamento

## 3. DATOS DEL VEHICULO

Placa SKK898	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	País Colombia	Clase BUS	Marca VOLKSWAGEN	Línea MT4000 TI
Modelo 2003	Vencimiento SOAT 2026-03-09	Vencimiento RTM 2026-02-28	Kilometraje 547289	Combustible DIESEL	Empresa METRO JUNIORS	

## 7. Suspension

Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0	Minimo	>=40	Unidad	%
---------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-----------------	------------	--------	------	--------	---

## 8. Frenos

Eficacia Total 0 Minimo >=50 Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad	Unidad
Eje 1 Izquierdo	0	0	N	Eje 1 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
Eje 2 Izquierdo	0	0	N	Eje 2 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
Eficacia Aux Minimo 0 Unidad >=18 %	Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N			<=	%	
Eje 4 Izquierdo	N			Eje 4 Derecho	N			<=	%	
Eje 5 Izquierdo	N			Eje 5 Derecho	N			<=	%	

## 9. Desviacion Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

## E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: **APROBADO**

No Consecutivo : 208673

NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ALBERTO SANABRIA

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: DISPOSITIVO CONTROL DE VELOCIDAD OK.

EXTINTOR VENCE HASTA MAYO 2025.



Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión tecnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión tecnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.