

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
INIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
9988894 - 9984495

| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | |
|-------------------------------|--|--|---------------------|---|---------------------------|
| Fecha de prueba 2022-07-11 | | Nombre o razón social VIACOTUR SA | | Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548 | |
| Dirección CLLE 12 #30-180 | | | Teléfono 4441022 | Ciudad Medellin | Departamento Antioquia |

| DATOS DEL VEHICULO | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| Placa TRK200 | País Colombia | Servicio Público | Clase Camioneta | Marca Toyota | Línea Hilux | | |
| Modelo 2013 | No. de licencia de transito 10003831337 | Fecha Matrícula 2013-06-01 | Color Super blanco 2 | Combustible Diesel | VIN o Chasis 8AJFR22G9D4559436 | | |
| No. Motor 2KD5669412 | Tipo Motor DIESEL | Cilindraje 2494 | Kilometraje 221372 | Número de Sillas 5 | Vidrios Polarizados SI () NO () | Blindaje SI () NO (X) | |



| Suspensión (si aplica) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|--------|--------|
| Delantera Izquierda | Valor | 66.80 | Delantera Derecha | Valor | 60.10 | Trasera Izquierda | Valor | 74.20 | Trasera Derecha | Valor | 73.70 | Mínimo | Unidad |
| | | | | | | | | | | | | | % |

| Frenos | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------|--------|--------|
| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
| 68.90 | 50 | % | Eje 1 izquierdo | 3513.00 | 5744.00 | N | Eje 1 Derecho | 3648.00 | 5095.00 | N | 3.70 |
| | | | Eje 2 izquierdo | 2939.00 | 4297.00 | N | Eje 2 Derecho | 3317.00 | 4346.00 | N | 11.40 |
| | | | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | |
| 30.50 | 18 | % | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | |

| Desviación lateral | | | | | | | | Máximo | Unidad |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--------|--------|
| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | | | | 10 | m/km |
| 0.14 | 0.08 | | | | | | | +/- | |

| Inspección Visual | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------|-----|---------------------------|--------|-----|------------------------------|--------|--|
| G7 | Eje5 llanta izquierda | CUMPLE | G7 | Eje2 llanta derecha | CUMPLE | G6 | Señales de Advertencia | CUMPLE | |
| G5 | Anclaje de Batería | CUMPLE | G1 | Espejos | CUMPLE | G7 | Eje2 llanta izquierda | CUMPLE | |
| G5 | Luces bajas | CUMPLE | G1 | Estado Tubos Escape | CUMPLE | G2 | Tijeras | CUMPLE | |
| G5 | Terminales Batería | CUMPLE | G3 | Dispositivos de Velocidad | CUMPLE | G11 | Pisos | CUMPLE | |
| G5 | Luces de Parqueo | CUMPLE | G5 | Reversa | CUMPLE | G8 | Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | |
| G2 | Pernos | CUMPLE | G10 | Terminales | CUMPLE | G6 | Botiquín | CUMPLE | |
| G7 | Eje5 llanta derecha | CUMPLE | G2 | Rotulas Inferiores | CUMPLE | G6 | Banderola | CUMPLE | |
| G8 | Eje5 Rin Derecho | CUMPLE | G4 | Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G3 | Limpiaparabrisas | CUMPLE | |
| G4 | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | G4 | Ventanillas | CUMPLE | G5 | Luz interna | CUMPLE | |
| G7 | Eje4 llanta derecha | CUMPLE | G12 | Promedio de Distancia | CUMPLE | G2 | Resortes o Ballestas | CUMPLE | |
| G2 | Amortiguadores | CUMPLE | G8 | Eje4 Rin Derecho | CUMPLE | G5 | Stop | CUMPLE | |
| G8 | Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE | G5 | Luces altas | CUMPLE | G4 | Puertas | CUMPLE | |
| G7 | Eje1 llanta izquierda | CUMPLE | G9 | Latonería y Pintura | CUMPLE | G8 | Eje3 Rin Derecho | CUMPLE | |
| G8 | Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE | G7 | Eje3 llanta derecha | CUMPLE | G9 | Tapicería | CUMPLE | |
| G7 | Eje1 llanta derecha | CUMPLE | G8 | Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE | G12 | Promedio de Tiempo | CUMPLE | |
| G5 | Direccionales | CUMPLE | G3 | Pito | CUMPLE | G5 | Indicadores de tablero | CUMPLE | |
| G2 | Rotulas superiores | CUMPLE | G1 | Distintivo de la empresa | CUMPLE | G6 | Gato | CUMPLE | |
| G5 | Luz Placa | CUMPLE | G6 | Extintor | CUMPLE | G10 | Caja de dirección | CUMPLE | |
| G1 | Anclaje Sillas | CUMPLE | G8 | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | G6 | Llanta de repuesto | CUMPLE | |
| G2 | Soportes | CUMPLE | G1 | Aseo General | CUMPLE | G1 | Identificación Reglamentaria | CUMPLE | |
| G6 | Cruceta | CUMPLE | G4 | Parabrisas | CUMPLE | G6 | Linterna | CUMPLE | |
| G5 | Eje4 llanta izquierda | CUMPLE | G7 | Eje3 llanta izquierda | CUMPLE | G6 | Triángulos | CUMPLE | |
| G5 | Desempañador | CUMPLE | G8 | Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | G3 | Retrovisores | CUMPLE | |
| G6 | Tacos | CUMPLE | G8 | Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | G11 | Bastidor | CUMPLE | |
| G9 | Cojinería | CUMPLE | G10 | Brazos Axiales | CUMPLE | | | | |

| G1 CARROCERIA | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS | G10 SISTEMA DE DIRECCION |
|---------------|---------------------------|------------|--------------------------|
| | | | |

| | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO | G8 RINES | G11 CHASIS |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO____

| LABRADO DE RUEDAS (mm) | | |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto | | 5.34 |
| Eje | Izquierda | derecha |
| Eje1 | 4.53 | 4.38 |
| Eje2 | 4.18 | 4.23 |

MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)