

98 VTB421.05.001.0 OTTO 4T 3 2T

Cruciente 11.50

46. VEHICULOS CILINDRICALS

Cardiometabolic

C. DEFECTOS ENCONTRADOS
\$282 (según corresponda)

Order

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO A
6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Coc

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

1992

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6216, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda)

FAVORABLE

Rest: Central de Richmond

en los encuentros al menos un defecto. Para el

10) La constante total de deflexion tipo II sera

- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocamión, Guastromón, Motociclos y Guastrociclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motociclos, Guastromón y Troncos
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Guastromón, Motociclos, Guastromón, Guastromón y Troncos
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

F. COMENTARIOS Y RESERVAS ADICIONALES

1. *Previsione dei Rendimenti*

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISION:

Equipo	Marca	Serial	Banco	PEP	LTOE
Probador de Suspension	XEIRA	39201300016			
Luxómetro	TECHNOLUX	0110			
Profundímetro	XEIRA	19201300004			
Profundímetro	SHAHE	WD2211A.0317			
DETECTOR DE HOLGURAS	XEIRA	19209400003			

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSION UTILIZADA

Aplicación	Versión	Dispositivo
PEPA	2.9.20240808	Tablet
INTERVISION	2.9.20240815	Tablet
SERVICIO	2.9.20220825	Tablet
SERVICOR-INDURKOK	2.9	Maquina virtual

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISION:

HAROL Y GID ALBA ALDANA (Pruebas Visuales-Toma De Fotos 1-Toma De Fotos 2)-BRAISON OSWALDO ALARCON HERNANDEZ (Frenos-Alineación De Luces-Suspension)-

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ING. JOSE MIGUEL CUJIA

EL RESULTADO DE LA REVISION PREVENTIVA, NO INFLUYE EN EL RESULTADO DE REVISION TECNICO MECANICA

NOTA: Este documento no es válido como Informe de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes

Fin del Informe

Generado por Indupack- Indusca P&P