



**DATOS DEL VEHÍCULO Y DICTAMEN**

Placa:	SZQ701	Cliente:	SOTRARETIRO Y CIA SCA
Marca:	HINO	Identificación:	8909131821
Línea:	FC9JKSZ	Teléfono:	3108325164
Color:	Verde Blanco	Dirección:	Titiribi
Nº Motor:	J05ETC16039	Fecha Revisión:	17/02/2021 02:49 p.m.
Nº Chasis:	9F3FC9JKSCXX10396	SOAT Hasta:	10/11/2021
Matriculado:	11/11/2011	RTM Hasta:	09/10/2021
Inspector:	Luisafernandacolorado		
Empresa:	Cda Ajustev Riosucio		



**APROBADO**

**FOTOS DEL VEHÍCULO**



**EXTERIOR**



Carrocería y Chasis	Bueno
Limpiabrisas	Bueno
Peldaños	Bueno
Retrovisores	Bueno
Vidrios	Bueno
Dispositivos de Retención de Carga	Bueno

**SUSPENSIÓN**



Suspensión	Bueno
------------	-------

**RINES Y LLANTAS**



Rines y Llantas	Bueno
-----------------	-------

**INTERIOR**



Habitáculo del Conductor	Bueno
Cinturones de Seguridad y Anclajes	Bueno
Dispositivo de Control de Velocidad	Regular
Bocina o Dispositivo Acústico	Bueno

**DIRECCIÓN**





Dirección	Bueno
-----------	-------


**MOTOR**




Motor	Regular
-------	---------

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 	
Sistema de Combustible	Bueno

TRANSMISIÓN 	
Transmisión	Bueno

ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN 	
Luces	Regular
Salida de Emergencia y Placas	Regular
Equipo de Carretera	Bueno
Botiquín	Bueno

FRENOS 	
Pedal	Bueno
Guayas	Bueno
Bomba de Vacío (Booster) o Compresor y Anclajes	Bueno
Válvula de Regulación del Freno de Estacionamiento	Bueno
Tubos y Mangueras de Frenos	Bueno
Cilindros Mordazas y Bandas	Bueno
Eficacia del Frenado	Bueno

DOCUMENTOS 	
SOAT	Bueno
Revisión Técnico Mecánica	Bueno


PROFUNDIDAD LABRADO DE LAS LLANTAS			
Delantera Izquierda: 12.2 mm			Delantera Derecha: 9.6 mm
Trasera Izquierda Externa Eje 2: 6.3 mm			Trasera Derecha Externa Eje 2: 6.8 mm
Trasera Izquierda Interna Eje 2: 6.2 mm			Trasera Derecha Interna Eje 2: 4.7 mm
Repuesto: 3.5 mm			

CLÁUSULAS
<p>Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse de los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.</p> <p><b>Nota:</b> Los resultados de la Revisión Preventiva no reemplaza el Certificado de Revisión Tecnicomecanica y Emisiones Contaminantes.</p>

## DETALLES

## OBSERVACIONES

-Luz de reversa derecha no funciona.. -Falta calcomania de dispositivo de control de velocidad.. -Falta leyenda de como conduzcó interno.. -Humedad de aceite por caja de cambios.. \* Vehículo revisado por los Inspectores: Pablo Cesar Ramírez y Jairo Fernando Mafla\*.



ING. YERYUN DARIO PINO JARAMILLO  
TARJETA PROFESIONAL 05117 - 361649 ANT