



# C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON ESTO				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

# D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

# D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

VII. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS SUJETOS A LA VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.  
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o la de los demás usuarios de la vía pública.

# CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI ☒ NO ☐

# NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

98110

# F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 1.3,28mm ; Eje2 derecha 1.3,11mm ; Eje1 izquierda 1.3,22mm ; Eje2 izquierda 1.3,09mm ; Llant de repuesto 4.67mm ;  
\* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en kix a fin como se establece en la NTC 5375-2012.



2022-02-23 WLW900 08:00



2022-02-23 WLW900 08:07

Fin del Informe

# G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CPA

WILSON JAVIER ORTEGA CORREDOR

# H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Juan Esteban Arellano Montes (Peto delantero), Juan Esteban Arellano Montes (Alineación, peso, suspensión y frenos), Juan Esteban Arellano Montes (Tercera placa), Juan Esteban Arellano Montes (Inspección de luces), Juan Esteban Arellano Montes (Inspección sensorial interior), Juan Esteban Arellano Montes (Inspección sensorial motor), Juan Esteban Arellano Montes (Profundidad de labrado), Juan Esteban Arellano Montes (Inspección sensorial exterior), Juan Esteban Arellano Montes (Peto trasero), Juan Esteban Arellano Montes (Inspección sensorial interior).

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Tecnimag Ingeniería SAS - Tecno-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

Escaneado con CamS

### C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

### D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

### D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otras personas o de los ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

### CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--

### NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

98110

### F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 1.328mm ; Eje2 derecha 1.311mm ; Eje1 izquierda 1.322mm ; Eje2 izquierda 1.309mm ; Llant de repuesto 4.57mm ;

\* Las prueba de luces (el aplica) está reportada en kik a 1m como se establece en la NTC 5375:2012



2022-02-23 WLW900 08:00



2022-02-23 WLW900 08:07

Fin del informe

### G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

WILSON JAVIER ORTEGA CORREDOR

### H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNOMECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Juan Esteban Arellano Montes (Foto del vehículo), Juan Esteban Arellano Montes (Dirección, peso, suspensión y frenos), Juan Esteban Arellano Montes (Tercera plaza), Juan Esteban Arellano Montes (Dirección de luces), Juan Esteban Arellano Montes (Inspección sensorial interior), Juan Esteban Arellano Montes (Inspección sensorial motor), Juan Esteban Arellano Montes (Inspección sensorial exterior), Juan Esteban Arellano Montes (Foto lateral), Juan Esteban Arellano Montes (Inspección sensorial interior).

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Ticonmaz Ingeniería S.A.S. - Ticon-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)



