

**Ficha Técnica Bimensual Centro Especializado Autotech Colombia SAS**

Nit. 901211425 - 0



**1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO:**

Fecha de prueba 23 - 10 - 2022	Nombre o razón social SANCHEZ MAZUERA RAMIRO	Documento de identidad CC. (X) NIT. ( ) No. 16825039	
Dirección KL 52 NORTE N° 2 FN - 29	Teléfono 3127593353	Ciudad CALI	Departamento VALLE DEL CAUCA

**2. DATOS DEL VEHÍCULO:**

Placa VCH928	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	Clase BUSETA	Marca NON PLUS ULTRA	Línea TL 1.45L
Modelo 2005	No Licencia de transito 10008113462	Fecha de matrícula 06/10/2005	Color VERDE BLANCO	Combustible DIESEL	No Chasis o Serial CKDABFTL05N001610
No de Motor BD30096206Y	Cilindraje 2953	Kilometraje 169157	Fecha de vencimiento SOAT 20/01/2023		Fecha de vencimiento RTMyG 28/01/2023

**3. RESULTADOS DE INSPECCION VISUAL:**

B (BUENO) – M (MALO)		B	M	B (BUENO) – M (MALO)		B	M
<b>REVISION EXTERIOR</b>				<b>Ausencia o desgaste de la tapa del líquido de frenos</b>		X	
Presencia de aristas vivas exteriores en el vehículo	X			<b>BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR Y ANCLAJES</b>			
Cierre inadecuado de puertas	X			Compresión adecuada en cada frenada		X	
Roce o interferencia entre las llantas y el guardabarros y carrocería	X			Presión o vacío insuficiente para dos frenadas a fondo		X	
Holgura con riesgo de desprendimiento de la rueda de repuesto	X			Retorno inadecuado del pedal		X	
Inexistencia de algún espejo retrovisor	X			Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal		X	
Mal funcionamiento de limpia brisas delantero	X			Inoperancia del freno de Emergencia		X	
<b>RINES Y LLANTAS</b>				<b>MOTOR Y BATERIA</b>			
Faltan tuercas, espárragos, tornillas o pernos en cualquier rueda	X			Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento		X	
Deformación excesiva en cualquiera de los rines	X			Cilindros con fugas visibles o riesgo de desprendimiento		X	
Profundidad o labrada no inferior a 2 mm	X			Perdidas de aceite con goteo continuo		X	
Despegue o rotura en bandas laterales	X			Válvulas con fugas visibles, faltan tornillos		X	
<b>REVISIÓN INTERIOR</b>				Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos		X	
El # de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito (DOC VH)	X			<b>TRANSMISIÓN</b>			
La inexistencia de elementos de control de velocidad - cámaras	X			Elementos de la suspensión rotos o corroídos		X	
Funcionamiento del pito o dispositivos acústicos	X			Inexistencia de algunos de los amortiguadores		X	
Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	X			Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora		X	
Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros	X			Perdidas con goteo continuo en la transmisión		X	
Inexistencia o mal funcionamiento de algún cinturón de seguridad	X			Inexistencia de protector de desprendimiento del cardán		X	
Luces interiores del vehículo – Comandos que encienden y comutan luces	X			<b>VIDRIOS</b>			
<b>DIRECCIÓN</b>				Fisuras que distorsionan el campo visual del conductor		X	
Fijación defectuosa y holguras excesivas de cualquier elemento dirección	X			La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación		X	
Testigos o indicadores encendidos en el tablero que indiquen falla	X			La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia		X	
<b>ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN</b>				<b>EQUIPO DE CARRETERA</b>			
El no funcionamiento de comandos que encienden luces	X			Señalización – Conos reflectados etc.		X	
Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo	X			Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas		X	
Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo	X			Chaleco reflectivo y Pito		X	
<b>SISTEMA DE FRENOS</b>				Tacos, Cruceta y Gato		X	
Cantidad del líquido de frenos por fuera de los niveles indicados	X			Fecha Vencimiento - Extintor acorde al servicio prestado (+ 10 LIBRAS)		X	

**4. OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN:**

La profundidad mínima de la banda de rodamiento debe ser de 2 a 3 mm / RUEDA DELANTERA DERECHA 8.0MM / RUEDA DELANTERA IZQUIERDA 8.8MM

RUEDA TRASERA DERECHA 5.6MM / RUEDA TRASERA IZQUIERDA 4.5MM / LLANTA DE REPUESTO 2.9MM

FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTOR MAYO 2023

- Este documento no reemplaza en ningún momento al Certificado de REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
- Los resultados de esta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a esta revisión

APROBÓ  NO APROBÓ

FIRMA AUTORIZADA CENTRO ESPECIALIZADO  
CESAR TELLO C.C. 14836027

