

Ficha Técnica Bimensual Centro Especializado Autotech Colombia SAS

Nit. 901211425 - 0



1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO:

Fecha de prueba 04 - 01 - 2023	Nombre o razón social PEREZ SILVA JUAN CAMILO	Documento de identidad CC. (X) NIT. () No. 1193417609	
Dirección KR 79 # 3D - 38	Teléfono 3145429851	Ciudad CALI	Departamento VALLE DEL CAUCA

2. DATOS DEL VEHÍCULO:

Placa VCE075	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase MICROBUS	Marca KIA	Línea PREGIO
Modelo 2004	No Licencia de transito 10027038920	Fecha de matrícula 11/02/2004	Color BLANCO CLARO	Combustible DIESEL	No Chasis o Serial KNHTS732247143147
No de Motor JT529835	Cilindraje 2956	Kilometraje 548417	Fecha de vencimiento SOAT 31/08/2023		Fecha de vencimiento RTMyG 31/08/2023

3. RESULTADOS DE INSPECCION VISUAL:

B (BUENO) – M (MALO)		B	M
REVISION EXTERIOR			
Presencia de aristas vivas exteriores en el vehículo	X		
Cierre inadecuado de puertas	X		
Roce o interferencia entre las llantas y el guardabarros y carrocería	X		
Holgura con riesgo de desprendimiento de la rueda de repuesto	X		
Inexistencia de algún espejo retrovisor	X		
Mal funcionamiento de limpia brisas delantero	X		
RINES Y LLANTAS			
Faltan tuercas, espárragos, tornillas o pernos en cualquier rueda	X		
Deformación excesiva en cualquiera de los rines	X		
Profundidad o labrada no inferior a 2 mm	X		
Despegue o rotura en bandas laterales	X		
REVISIÓN INTERIOR			
El # de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito (DOC VH)	X		
La inexistencia de elementos de control de velocidad - cámaras	X		
Funcionamiento del pito o dispositivos acústicos	X		
Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	X		
Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros	X		
Inexistencia o mal funcionamiento de algún cinturón de seguridad	X		
Luces interiores del vehículo – Comandos que encienden y comutan luces	X		
DIRECCIÓN			
Fijación defectuosa y holguras excesivas de cualquier elemento dirección	X		
Testigos o indicadores encendidos en el tablero que indiquen falla	X		
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN			
El no funcionamiento de comandos que encienden luces	X		
Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo	X		
Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo	X		
SISTEMA DE FRENOS			
Cantidad del líquido de frenos por fuera de los niveles indicados	X		
B (BUENO) – M (MALO)			
Ausencia o desgaste de la tapa del líquido de frenos		X	
BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR Y ANCLAJES			
Compresión adecuada en cada frenada		X	
Presión o vacío insuficiente para dos frenadas a fondo		X	
Retorno inadecuado del pedal		X	
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal		X	
Inoperancia del freno de Emergencia		X	
MOTOR Y BATERÍA			
Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento		X	
Cilindros con fugas visibles o riesgo de desprendimiento		X	
Perdidas de aceite con goteo continuo		X	
Válvulas con fugas visibles, faltan tornillos		X	
Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos		X	
TRANSMISIÓN			
Elementos de la suspensión rotos o corroídos		X	
Inexistencia de algunos de los amortiguadores		X	
Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora		X	
Perdidas con goteo continuo en la transmisión		X	
Inexistencia de protector de desprendimiento del cardán		X	
VIDRIOS			
Fisuras que distorsionan el campo visual del conductor		X	
La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación		X	
La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia		X	
EQUIPO DE CARRETERA			
Señalización – Conos reflectados etc.		X	
Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas		X	
Chaleco reflectivo y Pito		X	
Tacos, Cruceta y Gato		X	
Fecha Vencimiento - Extintor acorde al servicio prestado (+ 10 LIBRAS)		X	

4. OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN:

La profundidad mínima de la banda de rodamiento debe ser de 2 a 3 mm / RUEDA DELANTERA DERECHA 4.4MM / RUEDA DELANTERA IZQUIERDA 5.0MM

RUEDA TRASERA DERECHA 2.5MM / RUEDA TRASERA IZQUIERDA 3.0MM / LLANTA DE REPUESTO 4.5MM

FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTOR OCTUBRE 2023

- Este documento no reemplaza en ningún momento al Certificado de REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
- Los resultados de esta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a esta revisión

APROBÓ NO APROBÓ

FIRMA AUTORIZADA CENTRO ESPECIALIZADO
CESAR TELLO C.C. 14836027

